

Pytanie 7:

W przedmiarze brakuje pozycji dotyczącej montażu nowych rynien (jest tylko ich demontaż).

Odpowiedź:

Zamawiający omyłkowo wpisał w pozycji 61 przedmiaru uzupełnienie rur spustowych zamiast uzupełnienia rynien, których obmiar jest równy obmiarowy rynien przeznaczonych do rozbiórki wg pozycji 59 przedmiaru tj. 14,5 m. Proszę skalkulować uzupełnienie z pozycji 61 bez zmian w przedmiarze i kosztorysie jako uzupełnienie zdemontowanych rynien.

DYREKTOR
DOMU KULTURY w Bojanowie
Arkadiusz Kaczmarek

Do wiadomości :

- wszyscy uczestnicy