



POLSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW  
I TŁUMACZY

"EKSPEKT"

35-201 Rzeszów, ul. Plac Dworcowy 3 | Bank Polska Kasa Opieki S.A.  
Telfax (017) 8 52 27 84 | Grupa PEKAO S.A. II Oddział Rzeszów  
Ident. 690006376 NIP 813-00-18-020 | 02124026141111000039589550

Grupa Rzecznawców w Przeworsku tel. 648 82 24.

kom. 506240866

### OCENA TECHNICZNA

Numer oceny: 3)PW)2011	Data wykonania: 11-04-2011 r.
Rzecznawca: Markowski Henryk	
Zleceniodawca: Miasto i Gmina Kańczuga	
Adres zleceniodawcy: ul. M. Konopnickiej 2 37-220 Kańczuga	
Zlecenie nr: b zn	
z dnia: 7-04-2011 r	

Zakres oceny: ocena stanu technicznego oraz ustalenie stopnia zużycia i wartości rynkowej:

Dane techniczne pojazdu:		Rok produkcji	Stan licznika	Nr rejestracyjny	
		1982	0029,0 h	- -	
Marka: STALOWA WOLA	Oznaczenie: Z 34	Nr fabryczny pod: 6597	Masa całkowita: 18,5 t	Masa własna: -	Rodzaj pojazdu: Kołowa
Silnik, zapłon. Samoczynny	SW680)59	Nr fabryczny siln.: 8 9303000077	Układ i ilość cyl. Rzęd: 6	Pojemność w cm <sup>3</sup> : -	Moc w kW: 162

Przebieg całkowity: brak danych

Przebieg od ostatniej naprawy: brak danych wykonanej w dniu: - -

Pojazd zbadano w obecności: Zleceniodawcy

Pojazd zarejestrowany na: - -

Uwagi: Tabliczki firmowej brak, rok produkcji ustalono na podstawie dokumentów.

Opis stanu technicznego, (z uwzględnieniem wad i niesprawności)

#### Stwierdzono:

##### Silnik:

Uruchomiono, czynny, częściowe wycieki oleju, zużycie proporcjonalne do okresu użytkowania.

##### Podwozie:

Kompletne, czynne. Zużycie eksploatacyjne proporcjonalne do okresu użytkowania.

Kabina :

Miejscowe ubytki farb , ogniska rdzy , miejscowe przekorodowania ,  
uszczelki szyb zestarzałe , siedzenie operatora tapicerka zużyta .  
Wyposażenie wewnętrzne znacznie zużyte .  
Oblachowania - ubytki farb , wykwyty rdzy , przekorodowania, pęknięcia .

Hydraulika :

Przewody zestarzałe , wycieki oleju na połączeniach instalacji. Siłowniki  
kompletne- wycieki oleju poprzez uszczelniacze tłoczysk i na połączeniach,  
powiększone luzy w mocowaniach , czynna .

Zawieszenie łożyski :

Otwory , sworznie znacznie wytarte , wykazują powiększone luzy .  
Łożyska - zardzewiała na całej powierzchni, liczne odkształcenia , spawana ,  
wzmacniana , szczególnie w części dolnej , znacznie wytarta , lemiusz  
znacznie wytarty , wykazuje powiększone luzy w zawieszeniu .

Ogumienie GEYER HOSAJA :

Bieżnikowane szt 4 - zużycie w około 85 - 90 % - zestarzałe .

Na podstawie badania i opisu technicznego zostaje wydana następująca

**O C E N A O G Ó L N A**

Stopień zużycia w dniu badania ocenia się na s =: 75.0%

1. Stopień zużycia technicznego ustalono uwzględniając jej aktualny stan techniczny, rok produkcji .
2. Cena netto w stanie nowym ( nie produkowana od wielu lat ) Ładowarka  
€ 34 w)g Cennika Maszyn i Urządzeń WACETOB wynosi N = 279 350 zł .
3. Współczynnik nowoczesności konstrukcji K = 0.72
4. Współczynnik urynkowienia Kr = 0.72
5. Cena oszacowania  $C = N \times ( 1 - 75 ) \times K \times Kr = 36 203.76 \text{ zł}$   
W zaokrągleniu przyjęto 36 205 zł .

Słownie : trzydzieści sześć tysięcy dwieście pięć złotych .

Wartość rynkową ustalono biorąc pod uwagę notowania pojawiające się  
w ogłoszeniach internetowych .

Wydając niniejszą ocenę wartości rzeczoznawca zastrzega się, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte  
i uszkodzenia części, wady materiałowe lub montażowe badanego pojazdu.

Pieczęć firmowa:

Rzeczoznawca:

POLSKIE STOWARZYSZENIE  
RZECZOZNAWCÓW I TŁUMACZY  
"EKSPERT"  
35-201 Rzeszów, Pl.Dworcowy 3  
tel/fax (0-17) 852-27-84  
NIP 813-00-18-020. Ident. 690006376

