Zestawienie stali profilowej

STRONA: 1/6

DATA: gru-06

Inwestor Wójt Gminy Masłów

Obiekt: Hala sportowa z częścią dydaktyczną przy zespole Szkół w Masłowie Pierwszym

WYKAZ DLA RYS: **S-3**

Poz.	Ilość	Profil....długość	kg/m	1 szt.	całość	materiały	Uwagi
		D-1 szt.1					
1L	1	1/2HEB360-8500	71	603,50	603,50	St3S	
1P	1	1/2HEB360-8500	71	603,50	603,50	St3S	
2L	1	1/2HEB360-6078	71	431,54	431,54	St3S	
2P	1	1/2HEB360-6078	71	431,54	431,54	St3S	
3L	1	1/2IPE 400-12000	33,2	398,40	398,40	St3SY	
3P	1	1/2IPE 400-12000	33,2	398,40	398,40	St3SY	
4	2	□ 80x80x4-1750	9,22	16,14	32,27	St3SY	
5	2	□ 80x80x4-3150	9,22	29,04	58,09	St3SY	
6	2	□ 80x80x4-4952	9,22	45,66	91,31	St3SY	
7	2	□ 110x110x4-4200	12,99	54,56	109,12	St3SY	
8	2	□ 130x130x4-4956	15,5	76,82	153,64	St3SY	
9	12	Bl. 8 x 271 x 280	62,8	4,77	57,18	St3SX	
10	4	Bl. 8 x 255 x 280	62,8	4,48	17,94	St3SX	
11	2	Bl. 12 x 110 x 405	94,2	4,20	8,39	St3SX	
12	2	Bl. 12 x 277 x 419	94,2	10,93	21,87	St3SX	
13	1	Bl. 12 x 180 x 768	94,2	13,02	13,02	St3SX	
14	2	Bl. 8 x 150 x 170	62,8	1,60	3,20	St3SX	
15	2	Bl. 8 x 198 x 540	62,8	6,71	13,43	St3SX	
16	2	Bl. 8 x 224 x 350	62,8	4,92	9,9	St3SX	
17	8	Bl. 8 x 120 x 304	62,8	2,29	18,33	St3SX	
20	10	Bl. 8 x 80 x 100	62,8	0,50	5,0	St3SX	
21	2	Bl. 12 x 550 x 1174	94,2	60,82	122	St3SX	
22	2	Bl. 30 x 300 x 900	235,5	63,59	127,2	St3S	
23	4	Bl. 12 x 140 x 368	94,2	4,85	19,4	St3SX	
24	4	Bl. 12 x 140 x 430	94,2	5,67	22,7	St3SX	
25	2	Bl. 10 x 160 x 160	78,5	2,01	4,0	St3SX	
26	2	Bl. 10 x 175 x 190	78,5	2,61	5,2	St3SX	
29	2	Bl. 10 x 110 x 230	78,5	1,99	4,0	St3SX	
30	1	Bl. 10 x 110 x 260	78,5	2,25	2,3	St3SX	
31	2	Bl. 10 x 200 x 460	78,5	7,22	14,4	St3SX	
38	2	HEB160-145	42,6	6,18	12,4	St3SY	
39	2	Bl. 10 x 160 x 300	78,5	3,77	7,5	St3SX	
40	4	HEB160-400	42,6	17,04	68,2	St3SY	
41	4	IPE 160-400	15,8	6,32	25,3	St3SX	
42	4	Bl. 8 x 170 x 345	62,8	3,68	14,7	St3SX	
43	12	Bl. 4 x 75 x 75	31,4	0,18	2,1	St3SX	
44	4	Bl. 4 x 105 x 105	31,4	0,35	1,4	St3SX	
45	4	Bl. 4 x 125 x 125	31,4	0,49	2,0	St3SX	
		Razem			3933,9		
		Na spoiny			70,8		
		Suma			4005	x1	**4 005**

Zestawienie stali profilowej

STRONA: 2/6

DATA: gru-06

Inwestor Wójt Gminy Masłów

Obiekt: Hala sportowa z częścią dydaktyczną przy zespole Szkół w Masłowie Pierwszym

WYKAZ DLA RYS: **S-3**

		D-2 szt.1					
1L	1	1/2HEB360-8500	71	603,50	603,50	St3S	
1P	1	1/2HEB360-8500	71	603,50	603,50	St3S	
2L	1	1/2HEB360-6078	71	431,54	431,54	St3S	
2P	1	1/2HEB360-6078	71	431,54	431,54	St3S	
3L	1	1/2IPE 400-12000	33,2	398,40	398,40	St3SY	
3P	1	1/2IPE 400-12000	33,2	398,40	398,40	St3SY	
4	2	□ 80x80x4-1750	9,22	16,14	32,27	St3SY	
5	2	□ 80x80x4-3150	9,22	29,04	58,09	St3SY	
6	2	□ 80x80x4-4952	9,22	45,66	91,31	St3SY	
7	2	□ 110x110x4-4200	12,99	54,56	109,12	St3SY	
8	2	□ 130x130x4-4956	15,5	76,82	153,64	St3SY	
9	12	Bl. 8 x 271 x 280	62,8	4,77	57,18	St3SX	
10	4	Bl. 8 x 255 x 280	62,8	4,48	17,94	St3SX	
11	2	Bl. 12 x 110 x 405	94,2	4,20	8,39	St3SX	
12	2	Bl. 12 x 277 x 419	94,2	10,93	21,87	St3SX	
13	1	Bl. 12 x 180 x 768	94,2	13,02	13,02	St3SX	
14	2	Bl. 8 x 150 x 170	62,8	1,60	3,20	St3SX	
15	2	Bl. 8 x 198 x 540	62,8	6,71	13,43	St3SX	
16	2	Bl. 8 x 224 x 350	62,8	4,92	9,9	St3SX	
17	8	Bl. 8 x 120 x 304	62,8	2,29	18,33	St3SX	
18	2	Bl. 10 x 160 x 200	78,5	2,51	5,02	St3SX	
19	2	Bl. 10 x 140 x 160	78,5	1,76	3,52	St3SX	
20	20	Bl. 8 x 80 x 100	62,8	0,50	10,1	St3SX	
21	2	Bl. 12 x 550 x 1174	94,2	60,82	122	St3SX	
22	2	Bl. 30 x 300 x 900	235,5	63,59	127,2	St3S	
23	4	Bl. 12 x 140 x 368	94,2	4,85	19,4	St3SX	
24	4	Bl. 12 x 140 x 430	94,2	5,67	22,7	St3SX	
25	2	Bl. 10 x 160 x 160	78,5	2,01	4,0	St3SX	
26	2	Bl. 10 x 175 x 190	78,5	2,61	5,2	St3SX	
29	2	Bl. 10 x 110 x 230	78,5	1,99	4,0	St3SX	
30	1	Bl. 10 x 110 x 260	78,5	2,25	2,3	St3SX	
32	2	Bl. 10 x 200 x 460	78,5	7,22	14,4	St3SX	
34	4	Bl. 10 x 200 x 540	78,5	8,48	33,9	St3SX	
35	2	Bl. 10 x 200 x 250	78,5	3,93	7,9	St3SX	
42	4	Bl. 8 x 170 x 345	62,8	3,68	14,7	St3SX	
43	12	Bl. 4 x 75 x 75	31,4	0,18	2,1	St3SX	
44	4	Bl. 4 x 105 x 105	31,4	0,35	1,4	St3SX	
45	4	Bl. 4 x 125 x 125	31,4	0,49	2,0	St3SX	
		Razem			3875,9		
		Na spoiny			69,8		
		Suma			3946	x1	**3 946**

Zestawienie stali profilowej

STRONA: 3/6

DATA: gru-06

Inwestor Wójt Gminy Masłów

Obiekt: Hala sportowa z częścią dydaktyczną przy zespole Szkół w Masłowie Pierwszym

WYKAZ DLA RYS: **S-3**

Poz.	Ilość	Profil....długość	kg/m	1 szt.	całość	materiały	Uwagi
		D-3 szt.1					
1L	1	1/2HEB360-8500	71	603,50	603,50	St3S	
1P	1	1/2HEB360-8500	71	603,50	603,50	St3S	
2L	1	1/2HEB360-6078	71	431,54	431,54	St3S	
2P	1	1/2HEB360-6078	71	431,54	431,54	St3S	
3L	1	1/2IPE 400-12000	33,2	398,40	398,40	St3SY	
3P	1	1/2IPE 400-12000	33,2	398,40	398,40	St3SY	
4	2	□ 80x80x4-1750	9,22	16,14	32,27	St3SY	
5	2	□ 80x80x4-3150	9,22	29,04	58,09	St3SY	
6	2	□ 80x80x4-4952	9,22	45,66	91,31	St3SY	
7	2	□ 110x110x4-4200	12,99	54,56	109,12	St3SY	
8	2	□ 130x130x4-4956	15,5	76,82	153,64	St3SY	
9	12	Bl. 8 x 271 x 280	62,8	4,77	57,18	St3SX	
10	4	Bl. 8 x 255 x 280	62,8	4,48	17,94	St3SX	
11	2	Bl. 12 x 110 x 405	94,2	4,20	8,39	St3SX	
12	2	Bl. 12 x 277 x 419	94,2	10,93	21,87	St3SX	
13	1	Bl. 12 x 180 x 768	94,2	13,02	13,02	St3SX	
14	2	Bl. 8 x 150 x 170	62,8	1,60	3,20	St3SX	
15	2	Bl. 8 x 198 x 540	62,8	6,71	13,43	St3SX	
16	2	Bl. 8 x 224 x 350	62,8	4,92	9,9	St3SX	
17	8	Bl. 8 x 120 x 304	62,8	2,29	18,33	St3SX	
18	4	Bl. 10 x 160 x 200	78,5	2,51	10,05	St3SX	
19	4	Bl. 10 x 140 x 160	78,5	1,76	7,03	St3SX	
20	20	Bl. 8 x 80 x 100	62,8	0,50	10,1	St3SX	
21	2	Bl. 12 x 550 x 1174	94,2	60,82	122	St3SX	
22	2	Bl. 30 x 300 x 900	235,5	63,59	127,2	St3S	
23	4	Bl. 12 x 140 x 368	94,2	4,85	19,4	St3SX	
24	4	Bl. 12 x 140 x 430	94,2	5,67	22,7	St3SX	
29	2	Bl. 8 x 110 x 230	62,8	1,59	3,2	St3SX	
30	1	Bl. 8 x 110 x 260	62,8	1,80	1,8	St3SX	
33	6	Bl. 10 x 200 x 270	78,5	4,24	25,4	St3SX	
34	4	Bl. 10 x 200 x 540	78,5	8,48	33,9	St3SX	
35	2	Bl. 10 x 200 x 250	78,5	3,93	7,9	St3SX	
42	4	Bl. 8 x 170 x 345	62,8	3,68	14,7	St3SX	
43	12	Bl. 4 x 75 x 75	31,4	0,18	2,1	St3SX	
44	4	Bl. 4 x 105 x 105	31,4	0,35	1,4	St3SX	
45	4	Bl. 4 x 125 x 125	31,4	0,49	2,0	St3SX	
		Razem			3884,9		
		Na spoiny			69,9		
		Suma			3955	x1	**3 955**
		D-3a szt.1 lustrzane odbicie D-3			3955	x1	**3 955**

Zestawienie stali profilowej

STRONA: 4/6

DATA: gru-06

Inwestor Wójt Gminy Masłów

Obiekt: Hala sportowa z częścią dydaktyczną przy zespole Szkół w Masłowie Pierwszym

WYKAZ DLA RYS: **S-3**

		D-4 szt.3					
1L	1	1/2HEB360-8500	71	603,50	603,50	St3S	
1P	1	1/2HEB360-8500	71	603,50	603,50	St3S	
2L	1	1/2HEB360-6078	71	431,54	431,54	St3S	
2P	1	1/2HEB360-6078	71	431,54	431,54	St3S	
3L	1	1/2IPE 400-12000	33,2	398,40	398,40	St3SY	
3P	1	1/2IPE 400-12000	33,2	398,40	398,40	St3SY	
4	2	□ 80x80x4-1750	9,22	16,14	32,27	St3SY	
5	2	□ 80x80x4-3150	9,22	29,04	58,09	St3SY	
6	2	□ 80x80x4-4952	9,22	45,66	91,31	St3SY	
7	2	□ 110x110x4-4200	12,99	54,56	109,12	St3SY	
8	2	□ 130x130x4-4956	15,5	76,82	153,64	St3SY	
9	12	Bl. 8 x 271 x 280	62,8	4,77	57,18	St3SX	
10	4	Bl. 8 x 255 x 280	62,8	4,48	17,94	St3SX	
11	2	Bl. 12 x 110 x 405	94,2	4,20	8,39	St3SX	
12	2	Bl. 12 x 277 x 419	94,2	10,93	21,87	St3SX	
13	1	Bl. 12 x 180 x 768	94,2	13,02	13,02	St3SX	
14	2	Bl. 8 x 150 x 170	62,8	1,60	3,20	St3SX	
15	2	Bl. 8 x 198 x 540	62,8	6,71	13,43	St3SX	
16	2	Bl. 8 x 224 x 350	62,8	4,92	9,9	St3SX	
17	8	Bl. 8 x 120 x 304	62,8	2,29	18,33	St3SX	
18	4	Bl. 10 x 160 x 200	78,5	2,51	10,05	St3SX	
19	4	Bl. 10 x 140 x 160	78,5	1,76	7,03	St3SX	
20	20	Bl. 8 x 80 x 100	62,8	0,50	10,1	St3SX	
21	2	Bl. 12 x 550 x 1174	94,2	60,82	122	St3SX	
22	2	Bl. 30 x 300 x 900	235,5	63,59	127,2	St3S	
23	4	Bl. 12 x 140 x 368	94,2	4,85	19,4	St3SX	
24	4	Bl. 12 x 140 x 430	94,2	5,67	22,7	St3SX	
29	2	Bl. 8 x 110 x 230	62,8	1,59	3,2	St3SX	
30	1	Bl. 8 x 110 x 260	62,8	1,80	1,8	St3SX	
33	8	Bl. 10 x 200 x 270	78,5	4,24	33,9	St3SX	
42	4	Bl. 8 x 170 x 345	62,8	3,68	14,7	St3SX	
43	12	Bl. 4 x 75 x 75	31,4	0,18	2,1	St3SX	
44	4	Bl. 4 x 105 x 105	31,4	0,35	1,4	St3SX	
45	4	Bl. 4 x 125 x 125	31,4	0,49	2,0	St3SX	
		Razem			3851,6		
		Na spoiny			69,3		
		Suma			3921	x3	**11 763**

Zestawienie stali profilowej

STRONA: 5/6

DATA: gru-06

Inwestor Wójt Gminy Masłów

Obiekt: Hala sportowa z częścią dydaktyczną przy zespole Szkół w Masłowie Pierwszym

WYKAZ DLA RYS: **S-3**

		D-5 szt.1					
1L	1	1/2HEB360-8500	71	603,50	603,50	St3S	
1P	1	1/2HEB360-8500	71	603,50	603,50	St3S	
2L	1	1/2HEB360-6078	71	431,54	431,54	St3S	
2P	1	1/2HEB360-6078	71	431,54	431,54	St3S	
3L	1	1/2IPE 400-12000	33,2	398,40	398,40	St3SY	
3P	1	1/2IPE 400-12000	33,2	398,40	398,40	St3SY	
4	2	□ 80x80x4-1750	9,22	16,14	32,27	St3SY	
5	2	□ 80x80x4-3150	9,22	29,04	58,09	St3SY	
6	2	□ 80x80x4-4952	9,22	45,66	91,31	St3SY	
7	2	□ 110x110x4-4200	12,99	54,56	109,12	St3SY	
8	2	□ 130x130x4-4956	15,5	76,82	153,64	St3SY	
9	12	Bl. 8 x 271 x 280	62,8	4,77	57,18	St3SX	
10	4	Bl. 8 x 255 x 280	62,8	4,48	17,94	St3SX	
11	2	Bl. 12 x 110 x 405	94,2	4,20	8,39	St3SX	
12	2	Bl. 12 x 277 x 419	94,2	10,93	21,87	St3SX	
13	1	Bl. 12 x 180 x 768	94,2	13,02	13,02	St3SX	
14	2	Bl. 8 x 150 x 170	62,8	1,60	3,20	St3SX	
15	2	Bl. 8 x 198 x 540	62,8	6,71	13,43	St3SX	
16	2	Bl. 8 x 224 x 350	62,8	4,92	9,9	St3SX	
17	8	Bl. 8 x 120 x 304	62,8	2,29	18,33	St3SX	
18	2	Bl. 10 x 160 x 200	78,5	2,51	5,02	St3SX	
19	2	Bl. 10 x 140 x 160	78,5	1,76	3,52	St3SX	
20	20	Bl. 8 x 80 x 100	62,8	0,50	10,1	St3SX	
21	2	Bl. 12 x 550 x 1174	94,2	60,82	122	St3SX	
22	2	Bl. 30 x 300 x 900	235,5	63,59	127,2	St3S	
23	4	Bl. 12 x 140 x 368	94,2	4,85	19,4	St3SX	
24	4	Bl. 12 x 140 x 430	94,2	5,67	22,7	St3SX	
27	2	Bl. 10 x 170 x 200	78,5	2,67	5,3	St3SX	
28	2	Bl. 10 x 170 x 200	78,5	2,67	5,3	St3SX	
29	2	Bl. 8 x 110 x 230	62,8	1,59	3,2	St3SX	
30	1	Bl. 8 x 110 x 260	62,8	1,80	1,8	St3SX	
33	2	Bl. 10 x 200 x 270	78,5	4,24	8,5	St3SX	
34	4	Bl. 10 x 200 x 540	78,5	8,48	33,9	St3SX	
35	2	Bl. 10 x 200 x 250	78,5	3,93	7,9	St3SX	
36	2	Bl. 10 x 210 x 250	78,5	4,12	8,2	St3SX	
37	2	Bl. 10 x 210 x 250	78,5	4,12	8,2	St3SX	
42	4	Bl. 8 x 170 x 345	62,8	3,68	14,7	St3SX	
43	12	Bl. 4 x 75 x 75	31,4	0,18	2,1	St3SX	
44	4	Bl. 4 x 105 x 105	31,4	0,35	1,4	St3SX	
45	4	Bl. 4 x 125 x 125	31,4	0,49	2,0	St3SX	
		Razem			3886,6		
		Na spoiny			70,0		
		Suma			3957	x1	**3 957**

Zestawienie stali profilowej

DATA: gru-06

Inwestor Wójt Gminy Masłów

Obiekt: Hala sportowa z częścią dydaktyczną przy zespole Szkół w Masłowie Pierwszym

WYKAZ DLA RYS: **S-3**

Poz.	Ilość	Profil....długość	kg/m	1 szt.	całość	materiały	Uwagi
		D-6 szt.1					
1L	1	1/2HEB360-8500	71	603,50	603,50	St3S	
1P	1	1/2HEB360-8500	71	603,50	603,50	St3S	
2L	1	1/2HEB360-6078	71	431,54	431,54	St3S	
2P	1	1/2HEB360-6078	71	431,54	431,54	St3S	
3L	1	1/2IPE 400-12000	33,2	398,40	398,40	St3SY	
3P	1	1/2IPE 400-12000	33,2	398,40	398,40	St3SY	
4	2	□ 80x80x4-1750	9,22	16,14	32,27	St3SY	
5	2	□ 80x80x4-3150	9,22	29,04	58,09	St3SY	
6	2	□ 80x80x4-4952	9,22	45,66	91,31	St3SY	
7	2	□ 110x110x4-4200	12,99	54,56	109,12	St3SY	
8	2	□ 130x130x4-4956	15,5	76,82	153,64	St3SY	
9	12	Bl. 8 x 271 x 280	62,8	4,77	57,18	St3SX	
10	4	Bl. 8 x 255 x 280	62,8	4,48	17,94	St3SX	
11	2	Bl. 12 x 110 x 405	94,2	4,20	8,39	St3SX	
12	2	Bl. 12 x 277 x 419	94,2	10,93	21,87	St3SX	
13	1	Bl. 12 x 180 x 768	94,2	13,02	13,02	St3SX	
14	2	Bl. 8 x 150 x 170	62,8	1,60	3,20	St3SX	
15	2	Bl. 8 x 198 x 540	62,8	6,71	13,43	St3SX	
16	2	Bl. 8 x 224 x 350	62,8	4,92	9,9	St3SX	
17	8	Bl. 8 x 120 x 304	62,8	2,29	18,33	St3SX	
20	10	Bl. 8 x 80 x 100	62,8	0,50	5,0	St3SX	
21	2	Bl. 12 x 550 x 1174	94,2	60,82	122	St3SX	
22	2	Bl. 30 x 300 x 900	235,5	63,59	127,2	St3S	
23	4	Bl. 12 x 140 x 368	94,2	4,85	19,4	St3SX	
24	4	Bl. 12 x 140 x 430	94,2	5,67	22,7	St3SX	
27	2	Bl. 10 x 170 x 200	78,5	2,67	5,3	St3SX	
28	2	Bl. 10 x 170 x 200	78,5	2,67	5,3	St3SX	
29	2	Bl. 10 x 110 x 230	78,5	1,99	4,0	St3SX	
30	1	Bl. 10 x 110 x 260	78,5	2,25	2,3	St3SX	
36	2	Bl. 10 x 210 x 250	78,5	4,12	8,2	St3SX	
37	2	Bl. 10 x 210 x 250	78,5	4,12	8,2	St3SX	
38	2	HEB160-145	42,6	6,18	12,4	St3SY	
39	2	Bl. 10 x 160 x 300	78,5	3,77	7,5	St3SX	
40	4	HEB160-400	42,6	17,04	68,2	St3SY	
41	4	IPE 160-400	15,8	6,32	25,3	St3SX	
42	4	Bl. 8 x 170 x 345	62,8	3,68	14,7	St3SX	
43	12	Bl. 4 x 75 x 75	31,4	0,18	2,1	St3SX	
44	4	Bl. 4 x 105 x 105	31,4	0,35	1,4	St3SX	
45	4	Bl. 4 x 125 x 125	31,4	0,49	2,0	St3SX	
		Razem			3937,4		
		Na spoiny			70,9		
		Suma			4008	x1	**4 008**

Zestawienie stali profilowej

STRONA: 1/3

DATA: gru-06

Inwestor: Wójt Gminy Masłów

Obiekt: Hala sportowa z częścią dydaktyczną przy zespole Szkół w Masłowie Pierwszym

WYKAZ DLA RYS: **S-4**

Poz.	Ilość	Profil....długość	kg/m	1 szt.	całość	materiały	Uwagi
		P-1 szt. 2					
6	1	C 180-8999	22	197,98	197,98	St3SX	
	10	Śruba M16x50		0,11	1,05	kl. 4,8	PN-EN ISO 4014
	10	Podkładka 17		0,01	0,11	St	PN-EN ISO 7089
	10	Nakrętka M16		0,04	0,37	4	PN-EN ISO 4032
		Razem			199,5		
		Na spoiny			3,6		
		Suma			203	x1	**406**
		P-2 szt.4					
7	1	C 180-11998	22	263,96	264	St3SX	
	8	Śruba M16x60		0,12	0,97	4,8	PN-EN ISO 4014
	8	Podkładka 17		0,01	0,09	St	PN-EN ISO 7089
	8	Nakrętka M16		0,04	0,30	4	PN-EN ISO 4032
		Razem			265,3		
		Na spoiny			4,8		
		Suma			270	x4	**1 080**
		P-3 szt.2					
8	1	C 180-5998	22	131,96	131,96	St3SX	
	4	Śruba M16x60		0,12	0,48	4,8	PN-EN ISO 4014
	4	Podkładka 17		0,01	0,05	St	PN-EN ISO 7089
	4	Nakrętka M16		0,04	0,2	4	PN-EN ISO 4032
		Razem			132,6		
		Na spoiny			2,4		
		Suma			135	x2	**270**
		P-4 szt.2					
9	1	C 180-6699	22	147,38	147,38	St3SX	
	6	Śruba M16x60		0,12	0,73	4,8	PN-EN ISO 4014
	6	Podkładka 17		0,01	0,07	St	PN-EN ISO 7089
	6	Nakrętka M16		0,04	0,22	4	**PN-EN ISO 4032**
		Razem			148,4		
		Na spoiny			2,7		
		Suma			151	x2	**302**
		P-5 szt.12					
10	1	HEA 180-8999	35,5	319,46	319,46	St3SX	
	10	Śruba M16x60		0,12	1,21	4,8	PN-EN ISO 4014
	10	Podkładka 17		0,01	0,11	St	PN-EN ISO 7089
	10	Nakrętka M16		0,04	0,37	4	PN-EN ISO 4032
		Razem			321,2		
		Na spoiny			5,8		
		Suma			327	x12	**3 924**

Zestawienie stali profilowej

STRONA: 2/3

DATA: gru-06

Inwestor Wójt Gminy Masłów

Obiekt: Hala sportowa z częścią dydaktyczną przy zespole Szkół w Masłowie Pierwszym

WYKAZ DLA RYS: **S-4**

Poz.	Ilość	Profil....długość	kg/m	1 szt.	całość	materiały	Uwagi
		P-6 szt.24					
11	1	HEA 180-11998	35,5	425,93	425,93	St3SX	
	8	Śruba M16x60		0,12	0,97	4,8	PN-EN ISO 4014
	8	Podkładka 17		0,01	0,09	St	PN-EN ISO 7089
	8	Nakrętka M16		0,04	0,30	4	PN-EN ISO 4032
		Razem			427,3		
		Na spoiny			7,7		
		Suma			435	x24	**10 440**
		P-7 szt.12					
12	1	HEA 180-5998	35,5	212,93	212,93	St3SX	
	4	Śruba M16x60		0,12	0,48	4,8	PN-EN ISO 4014
	4	Podkładka 17		0,01	0,05	St	PN-EN ISO 7089
	4	Nakrętka M16		0,04	0,15	4	PN-EN ISO 4032
		Razem			213,6		
		Na spoiny			3,8		
		Suma			217	x12	**2 604**
		P-8 szt.12					
13	1	HEA 180-6699	35,5	237,81	237,81	St3SX	
	6	Śruba M16x60		0,12	0,73	4,8	PN-EN ISO 4014
	6	Podkładka 17		0,01	0,07	St	PN-EN ISO 7089
	6	Nakrętka M16		0,04	0,22	4	PN-EN ISO 4032
		Razem			238,8		
		Na spoiny			4,3		
		Suma			243	x12	**2 916**
		P-9 szt.1					
1	2	C 180-8999	22	197,98	395,96	St3SX	
2	15	Bl. 10 x 120 x 265	78,5	2,50	37,44		
	20	Śruba M16x60		0,12	2,42	4,8	PN-EN ISO 4014
	20	Podkładka 17		0,01	0,23	St	PN-EN ISO 7089
	20	Nakrętka M16		0,04	1	4	PN-EN ISO 4032
		Razem			436,8		
		Na spoiny			7,9		
		Suma			445	x1	**445**
		P-10 szt 2					
3	2	C 180-11998	22	263,96	527,91	St3SX	
2	20	Bl. 10 x 120 x 265	78,5	2,50	49,93		
	16	Śruba M16x60		0,12	1,94	4,8	PN-EN ISO 4014
	16	Podkładka 17		0,01	0,18	St	PN-EN ISO 7089
	16	Nakrętka M16		0,04	0,59	4	PN-EN ISO 4032
		Razem			580,6		
		Na spoiny			10,4		
		Suma			591	x2	**1 182**

Zestawienie stali profilowej

STRONA: 3/3

DATA: gru-06

Inwestor Wójt Gminy Masłów

Obiekt: Hala sportowa z częścią dydaktyczną przy zespole Szkół w Masłowie Pierwszym

WYKAZ DLA RYS: **S-4**

Poz.	Ilość	Profil....długość	kg/m	1 szt.	całość	materiały	Uwagi
		P-11 szt.1					
4	1	C 180-5998	22	131,96	131,96	St3SX	
	4	Śruba M16x60		0,12	0,48	4,8	PN-EN ISO 4014
	4	Podkładka 17		0,01	0,05	St	PN-EN ISO 7089
	4	Nakrętka M16		0,04	0,15	4	PN-EN ISO 4032
		Razem			132,6		
		Na spoiny			2,4		
		Suma			135	x1	**135**
		P-12 szt.1					
5	1	C 180-6699	22	147,38	147,38	St3SX	
	6	Śruba M16x60		0,12	0,73	4,8	PN-EN ISO 4014
	6	Podkładka 17		0,01	0,07	St	PN-EN ISO 7089
	6	Nakrętka M16		0,04	0,22	4	PN-EN ISO 4032
		Razem			148,4		
		Na spoiny			2,7		
		Suma			151	x1	**151**

Zestawienie stali profilowej

STRONA: 1/4

DATA: gru-06

Inwestor Wójt Gminy Masłów

Obiekt: Hala sportowa z częścią dydaktyczną przy zespole Szkół w Masłowie Pierwszym

WYKAZ DLA RYS: **S-5**

Poz.	Ilość	Profil....długość	kg/m	1 szt.	całość	materiały	Uwagi
		St-1 szt.20					
1	1	L120x10-6985	18,2	127,13	127,13	St3SX	
2	1	L120x10-3380	18,2	61,52	61,52	St3SX	
3	1	L120x10-3415	18,2	62,15	62,15	St3SX	
4	1	Bl. 10 x 140 x 450	78,5	4,95	4,95	St3SX	
	12	Śruba M16x60		0,14	1,64	5,6	PN-EN ISO 4014
	12	Nakrętka M16		0,04	0,44	5	PN-EN ISO 4032
	12	Podkładka 17		0,01	0,14	St	PN-EN ISO 7089
		Razem			258,0		
		Na spoiny			4,6		
		Suma			263	x20	**5 260**
		St-2 szt.2					
5	1	L120x10-6451	18,2	117,41	117,41	St3SX	
6	1	L120x10-3132	18,2	57,00	57,00	St3SX	
7	1	L120x10-3134	18,2	57,04	57,04	St3SX	
8	1	Bl. 10 x 140 x 475	78,5	5,22	5,2	St3SX	
	12	Śruba M16x60		0,14	1,64	5,6	PN-EN ISO 4014
	12	Nakrętka M16		0,04	0,44	5	PN-EN ISO 4032
	12	Podkładka 17		0,01	0,14	St	PN-EN ISO 7089
		Razem			238,9		
		Na spoiny			4,3		
		Suma			243	x2	**486**
		St-3 szt.2					
9	1	L120x10-3551	18,2	64,63	64,63	St3SX	
	4	Śruba M16x60		0,14	0,55	5,6	PN-EN ISO 4014
	4	Nakrętka M16		0,04	0,15	5	PN-EN ISO 4032
	4	Podkładka 17		0,01	0,05	St	PN-EN ISO 7089
		Razem			65,4		
		Na spoiny			1,2		
		Suma			67	x2	**134**
		Sp-1 szt.24					
10	1	□ 80x80x4-6646	9,22	61,28	61	St3SY	
11	2	Bl. 10 x 110 x 280	78,5	2,42	5	St3SX	
12	2	Bl. 5 x 67 x 75	39,25	0,20	0	St3SX	
	8	Śruba M20x70		0,23	1,80	4,8	PN-EN ISO 4014
	8	Podkładka 21		0,02	0,14	St	PN-EN ISO 7089
	8	Nakrętka M20		0,07	0,55	4	PN-EN ISO 4032
		Razem			69,0		
		Na spoiny			1,2		
		Suma			70	x24	**1 680**

Zestawienie stali profilowej

STRONA: 2/4

DATA: gru-06

Inwestor Wójt Gminy Masłów

Obiekt: Hala sportowa z częścią dydaktyczną przy zespole Szkół w Masłowie Pierwszym

WYKAZ DLA RYS: **S-5**

Poz.	Ilość	Profil....długość	kg/m	1 szt.	całość	materiały	Uwagi
		Sp-2 szt.4					
13	1	□ 80x80x4-6143	9,22	56,64	56,64	St3SY	
12	2	Bl. 5 x 67 x 75	39,25	0,20	0,39	St3SX	
11	2	Bl. 10 x 110 x 280	78,5	2,42	4,84	St3SX	
	8	Śruba M20x70		0,23	1,80	4,8	PN-EN ISO 4014
	8	Podkładka 21		0,02	0,14	St	PN-EN ISO 7089
	8	Nakrętka M20		0,07	0,55	4	PN-EN ISO 4032
		Razem			64,4		
		Na spoiny			1,2		
		Suma			66	x4	**264**
		Sp-3 szt.4					
14	1	□ 80x80x4-3687	9,22	33,99	33,99	St3SY	
12	2	Bl. 5 x 67 x 75	39,25	0,20	0,39	St3SX	
11	2	Bl. 10 x 110 x 280	78,5	2,42	4,84	St3SX	
	8	Śruba M20x70		0,23	1,80	4,8	PN-EN ISO 4014
	8	Podkładka 21		0,02	0,14	St	PN-EN ISO 7089
	8	Nakrętka M20		0,07	0,55	4	PN-EN ISO 4032
		Razem			41,7		
		Na spoiny			0,8		
		Suma			42	x4	**168**
		R-1 szt.4					
15	1	C 140-700	16	11,20	11,20	St3SX	
16	1	Bl. 10 x 213 x 400	78,5	6,69	6,69		
		Razem			17,9		
		Na spoiny			0,3		
		Suma			18	x4	**72**
		R-2 szt.5					
17	1	HEB160-1688	42,6	71,91	71,91	St3SY	
	4	Śruba M16x60		0,12	0,48	4,8	PN-EN ISO 4014
	4	Podkładka 17		0,01	0,05	St	PN-EN ISO 7089
	4	Nakrętka M16		0,04	0,15	4	PN-EN ISO 4032
		Razem			72,6		
		Na spoiny			1,3		
		Suma			74	x5	**370**
		R-3 szt.30					
18	1	HEB160-5988	42,6	255,09	255	St3SY	
	4	Śruba M16x60		0,12	0,48	4,8	PN-EN ISO 4014
	4	Podkładka 17		0,01	0,05	St	PN-EN ISO 7089
	4	Nakrętka M16		0,04	0,15	4	PN-EN ISO 4032
		Razem			255,8		
		Na spoiny			4,6		
		Suma			260	x30	**7 800**

Zestawienie stali profilowej

STRONA: 3/4

DATA: gru-06

Inwestor Wójt Gminy Masłów

Obiekt: Hala sportowa z częścią dydaktyczną przy zespole Szkół w Masłowie Pierwszym

WYKAZ DLA RYS: **S-5**

Poz.	Ilość	Profil....długość	kg/m	1 szt.	całość	materiały	Uwagi
		R-4 szt.5					
19	1	HEB160-5388	42,6	229,53	229,5	St3SY	
	4	Śruba M16x60		0,12	0,48	4,8	PN-EN ISO 4014
	4	Podkładka 17		0,01	0,1	St	PN-EN ISO 7089
	4	Nakrętka M16		0,04	0,2	4	PN-EN ISO 4032
		Razem			230,2		
		Na spoiny			4,1		
		Suma			234	x5	**1 170**
		R-5 szt.4					
20	1	IPE 160-1688	15,8	26,67	26,67	St3SX	
	4	Śruba M16x60		0,12	0,48	4,8	PN-EN ISO 4014
	4	Podkładka 17		0,01	0,05	St	PN-EN ISO 7089
	4	Nakrętka M16		0,04	0,15	4	PN-EN ISO 4032
		Razem			27,4		
		Na spoiny			0,5		
		Suma			28	x4	**112**
		R-6 szt.24					
21	1	IPE 160-5988	15,8	94,61	94,61	St3SX	
	4	Śruba M16x60		0,12	0,48	4,8	PN-EN ISO 4014
	4	Podkładka 17		0,01	0,05	St	PN-EN ISO 7089
	4	Nakrętka M16		0,04	0,15	4	PN-EN ISO 4032
		Razem			95,3		
		Na spoiny			1,7		
		Suma			97	x24	**2 328**
		R-7 szt.4					
22	1	IPE 160-5388	15,8	85,13	85,13	St3SX	
	4	Śruba M16x60		0,12	0,48	4,8	PN-EN ISO 4014
	4	Podkładka 17		0,01	0,05	St	PN-EN ISO 7089
	4	Nakrętka M16		0,04	0,15	4	PN-EN ISO 4032
		Razem			85,8		
		Na spoiny			1,5		
		Suma			87	x4	**348**
		R-8 mb. 1836,0					
23	1	IPE120-1836000	10,4	19094,4	19094,4	St3SX	
		Razem			19094,4		
		Na spoiny			343,7		
		Suma			19438	x1	**19 438**

Zestawienie stali profilowej

STRONA: 4/4

DATA: gru-06

Inwestor Wójt Gminy Masłów

Obiekt: Hala sportowa z częścią dydaktyczną przy zespole Szkół w Masłowie Pierwszym

WYKAZ DLA RYS: **S-5**

Poz.	Ilość	Profil....długość	kg/m	1 szt.	całość	materiały	Uwagi
		R-9 mb.260,0					
34	1	C 160-260000	18,8	4888,00	4888,0	St3SX	
		Razem			4888,0		
		Na spoiny			88,0		
		Suma			4976	x1	**4 976**
		R-10 mb.260,0					
35	1	L75x8-260000	9,03	2347,80	2348	St3SX	
		Razem			2347,8		
		Na spoiny			42,3		
		Suma			2390	x1	**2 390**
		Pd-1 szt.11					
24	2	C 100-3600	10,6	38,16	76,32	St3SX	
25	2	C 100-920	10,6	9,75	19,5	St3SX	
26	3	L50x6-908	4,47	4,06	12,2	St3SX	
27	4	Kraty KWO/33x33/25x3/					**"Mostostal"**
		L=900; B==900					
	16	Klema standardowa		0,12	2		
		Razem			109,9		
		Na spoiny			2,0		
		Suma			112	x11	**1 232**
		Pd-2 szt.1					
28	2	C 100-1800	10,6	19,08	38,16	St3SX	
25	2	C 100-920	10,6	9,75	19,5	St3SX	
26	3	L50x6-908	4,47	4,06	12,2	St3SX	
27	2	Kraty KWO/33x33/25x3/					**"Mostostal"**
		L=900; B==900					
	8	Klema standardowa		0,12	1		
		Razem			70,8		
		Na spoiny			1,3		
		Suma			72	x1	**72**
		Balustrada mb. 83,0					
29	92	f42,4 x 3,2-1185	3,09	3,66	336,9		
30	1	f42,4 x 3,2-83000	3,09	256,47	256,5		
31	1	Bl. 5 x 50 x 83000	39,25	162,89	162,9	St3SX	
32	1	Bl. 5 x 150 x 83000	39,25	488,66	488,7	St3SX	
33	92	Bl. 6 x 70 x 118	47,1	0,39	35,8	St3SX	
		Razem			1280,7		
		Na spoiny			23,1		
		Suma			1304	x1	**1 304**

Zestawienie stali profilowej

STRONA: 1/3

DATA: gru-06

Inwestor: Wójt Gminy Masłów

Obiekt: Hala sportowa z częścią dydaktyczną przy zespole Szkół w Masłowie Pierwszym

WYKAZ DLA RYS: **S-6**

Poz.	Ilość	Profil....długość	kg/m	1 szt.	całość	materiały	Uwagi
		Dn-2 szt.7					
1	1	HEA 200-8002	42,3	338,48	338,48	St3SX	
2	1	1/2IPE 360-6147	28,6	175,80	175,80	St3SY	
3	1	C 100-1529	10,6	16,21	16,21	St3SX	
4	1	C 100-1207	10,6	12,79	12,79	St3SX	
5	1	C 100-886	10,6	9,39	9,39	St3SX	
6	1	C 100-564	10,6	5,98	5,98	St3SX	
7	1	C 180-1936	22,0	42,59	42,59	St3SX	
8	1	Bl. 10 x 123 x 440	78,5	4,25	4,25	St3SX	
9	14	Bl. 8 x 80 x 90	62,8	0,45	6,33	St3SX	
10	14	Bl. 20 x 28 x 75	157,0	0,33	4,62	St3SY	
11	2	Bl. 20 x 280 x 280	157,0	12,31	24,62	St3SY	
12	1	Bl. 10 x 220 x 760	78,5	13,13	13,13	St3SX	
13	2	Bl. 10 x 67 x 130	78,5	0,68	1,37	St3SX	
14	2	Bl. 10 x 97 x 130	78,5	0,99	1,98	St3SX	
15	1	Bl. 10 x 141 x 380	78,5	4,21	4,21	St3SX	
16	2	Bl. 10 x 92 x 130	78,5	0,94	1,88	St3SX	
17	2	Bl. 10 x 122 x 130	78,5	1,25	2,49	St3SX	
18	1	Bl. 12 x 210 x 200	94,2	3,96	3,96	St3SX	
	4	Hilti HSA-F 16/190		0,30	1,20	-	-
		Razem			671,3		
		Na spoiny			12,1		
		Suma			683	x7	**4 781**

Zestawienie stali profilowej

STRONA: 2/3

DATA: gru-06

Inwestor Wójt Gminy Masłów

Obiekt: Hala sportowa z częścią dydaktyczną przy zespole Szkół w Masłowie Pierwszym

WYKAZ DLA RYS: **S-6**

Poz.	Ilość	Profil....długość	kg/m	1 szt.	całość	materiały	Uwagi
		Dn-6 szt.1					
20	1	HEA 200-6693	42,3	283,11	283,11	St3SX	
21	1	1/2IPE 360-5052	28,6	144,49	144,49	St3SY	
22	1	C 100-1516	10,6	16,07	16,07	St3SX	
23	1	C 100-1111	10,6	11,78	11,78	St3SX	
24	1	C 100-585	10,6	6,20	6,20	St3SX	
25	1	C 180-1923	22,0	42,31	42,31	St3SX	
26	1	Bl. 10 x 220 x 626	78,5	10,81	10,81	St3SX	
27	2	Bl. 10 x 73 x 130	78,5	0,74	1,49	St3SX	
28	2	Bl. 10 x 110 x 130	78,5	1,12	2,25	St3SX	
29	1	Bl. 10 x 155 x 380	78,5	4,62	4,62	St3SX	
30	2	Bl. 10 x 94 x 130	78,5	0,96	1,92	St3SX	
31	2	Bl. 10 x 132 x 130	78,5	1,35	2,69	St3SX	
41	1	Bl. 10 x 155 x 438	78,5	5,33	5,33	St3SX	
9	12	Bl. 8 x 80 x 90	62,8	0,45	5,43	St3SX	
10	12	Bl. 20 x 28 x 75	157,0	0,33	3,96	St3SY	
11	2	Bl. 20 x 280 x 280	157,0	12,31	24,62	St3SY	
18	1	Bl. 12 x 210 x 200	94,2	3,96	3,96	St3SX	
	4	Hilti HSA-F 16/190		0,30	1,20	-	-
		Razem			572,2		
		Na spoiny			10,3		
		Suma			583	x1	**583**