



GMINA BUKOWSKO

38-505 Bukowsko 290, tel. 134674015, 134674024, fax 134674466
e-mail: sekretariat@bukowsko.pl www.bukowsko.pl

GMINA BUKOWSKO
38-505 BUKOWSKO
woj. podkarpackie
tel. 13 46 74 015, fax 13 46 74 466
NIP 687-178-55-79 REGON 370440732

Wyjaśnienie treści SIWZ

W dniu 4.05.2020 wpłynęły następujące zapytania do wyjaśnienia w treści SIWZ w postępowaniu dotyczącym „Wykonania nakładki z masy asfaltowej na drogach Gminy Bukowsko”.

Pytanie nr 1.

W każdym przedmiarze na wszystkie drogi w przetargu jest pozycja „Dostosowanie istniejących zjazdów, połączeń i skrzyżowań” – 1 kpl. Ile jest tych zjazdów, skrzyżowań w każdej z tych lokalizacji? Co należy rozumieć pod pojęciem „dostosowanie”? Jaka powinna być technologia robót i zakres robót?

Odpowiedź:

Dostosowanie zjazdów polegać ma na przywróceniu ich połączenia do nowo przebudowanej nawierzchni jezdni w sposób umożliwiających z nich korzystanie. W zakresie tym Wykonawca nie wykonuje nowych nawierzchni zjazdów tylko utwardzenie na połączeniu z jezdnią. Technologię połączenia zjazdów należy przyjąć jako utwardzenie tłuczniem kamiennym a w przypadku połączeń z istniejącą drogą asfaltową - połączenie wypłaszczyć oraz zalać smołą asfaltową. Szczegółowa ilość zjazdów na etapie kosztorysowania nie jest być określona. Należy przyjąć max 6 zjazdów na drogę a min 2 zjazdy. Pozycja ma charakter ryczałtowy - w przypadku niejasności zalecane jest dokonanie wizji w terenie.

Pytanie nr 2.

Obręb Nowotaniec-Remiza jest pozycja „Demontaż istniejącego utwardzenia z płyt drogowych na części placu wraz z transportem w wskazane miejsce”. Ile m² jest tych płyt i jak daleko będzie odwóz?

Odpowiedź:

Powierzchnia płyt wynosi około 60m². Miejsce odwozu płyt należy przyjąć do 5 km. Trudno jest określić dokładną ilość płyt gdyż są częściowo zniszczone oraz częściowo pokryte warstwą żwiru i ziemi.

Pytanie nr 3.

W wielu lokalizacjach są również pozycje dotyczące remontów cząstkowych nawierzchni oraz wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną nie rozumiemy obmiarów np. Wolica działka 342 – obmiar 300*3,0*0,001? Co oznacza ten obmiar? Lub 100*0,3*2*0,2?

Odpowiedź:

W pozycjach „Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, lepiszcze: asfalt, mechaniczne obcinanie krawędzi, masa grysowo-żwirowa”



GMINA BUKOWSKO

38-505 Bukowsko 290, tel.134674015, 134674024, fax 134674466

e-mail: sekretariat@bukowsko.pl www.bukowsko.pl

obmiar należy traktować jako procentowo-wagowy udział ubytków w drodze do całości drogi. Wycenę należy dokonać do wartości końcowej przedmiaru.

W pozycji „wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka mineralno asfaltowa, ręcznie” zakłada się wykorzystanie materiału pozostałego z frezowania dróg asfaltowych na wyrównanie istniejących poboczy. Obmiar uwzględnia długość, szerokość z dwóch stron drogi na grubości warstwy pobocza przyjęto: 1 m³ asfaltu w stanie luźnym równa się 1 tonie podbudowy.

Pozycja 12.10. zostaje wykreślona w uwagi na omyłkowe umieszczenie w niniejszym przedmiarze.

WÓJT GMINY BUKOWSKO
Marek Bańkowski
mgr inż. Marek Bańkowski