

Znak: ZP.271.11.2018

Jaśliska 16.08.2018 r.

Wykonawcy

Dotyczy: wyjaśnień do przetargu nieograniczonego na zadania pn. **REMONT MOSTU W CIĄGU DROGI NA DZIAŁKACH EWIDENCYJNYCH NR 3321, 3320, 2899 W KM 0+045 W MIEJSCOWOŚCI POSADA JAŚLISKA**

Pytanie nr 1

Dotyczy rys. nr 2 WIDOK MOSTU Z BOKU – na rysunku opisano że Remont lica belki gzymsowej – projektowany gzyms polimerowy 60 cm x 4 cm – przedmiar nie obejmuje montażu gzymsu. Proszę o odpowiedź czy założyć montaż gzymsu polimerowego

Odpowiedź na pytanie nr 1

Błędnie ujęto w dokumentacji projektowej deskę gzymsową. Przedmiotowy gzyms należy zabezpieczyć żywicą.

WÓJT
Adam Dańczak
mgr Adam Dańczak

Otrzymują:

- 1) Bip
- 2) a/a