

b2ro/op

**URZĄD GMINY  
PADEW NARODOWA**

Dotyczy: zapytania do SIWZ zadania „Modernizacja stadionu sportowego „Grunwald”  
w Padwi Narodowej

Prosimy o ustosunkowanie się do naszych uwag:

1. Proszę o podanie kolorystyki płyt warstwowych ściennych i dachowych.
2. Brak w kosztorysie inwestorskim wykonania sufitu podwieszanego z płyt „TERMATEX”.
3. Brak w kosztorysie inwestorskim wykonania i zbrojenie stóp fundamentowych.
4. Brak w kosztorysie inwestorskim pozycji – montaż urządzeń i wyposażenia.
5. Prosimy o podanie grubości płyt GK i ich rodzaj (poz. 26 kosztorysu inwestorskiego).
6. W części kanalizacji wewnętrznej (poz. 13 – 15 kosztorysu inwestorskiego) ujęto obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe. Roboty te są wyszczególnione w części budowlanej (poz. 33 + 35 kosztorysu inwestorskiego).
7. W kosztorysie inwestorskim część elektryczna (poz. 3 15) uwzględniono montaż 24 szt. różnych opraw oświetleniowych, natomiast zgodnie z dokumentacją powinno ich być 31 szt.

Prosimy o wyjaśnienie powyższych uwag.