

Załącznik nr 4
Ocena techniczna

BIURO USŁUG TECHNICZNYCH

Dariusz Kałwa

25 – 150 Kielce ul. Barwinek 5/99

Adres do korespondencji: 26-026 Morawica; Bilcza ul. Podmiejska 27

Tel. kom. 0- 604 222 615 e-mail: biuro@rzeczoznawcy.kielce.pl

CZŁONEK STOWARZYSZENIA INICJATYW MOTORYZACYJNO - TECHNICZNYCH SIM – TECH

PARTNER



SIM-TECH

Rzeczoznawca: mgr inż. Dariusz Kałwa RS 893 – Lista Ministra Infrastruktury 121 – Certyfikat C.C.R. PZM	OCENA TECHNICZNA Nr 05/04/2017 DATA BADANIA 03,04,2017
---	---

Zleceniodawca: **Komunalny Zakład Gospodarczy
w Radoszycach**
ul. Leśna 29
26- 230 Radoszyce

Zadanie oceny: **Określenie wartości koparko- ładowarki**

Uwagi:

OCENA:

W wyniku przeprowadzonego badania koparko- ładowarki stwierdzono:

Do oceny przedstawiono koparko ładowarkę o następujących danych identyfikacyjnych:

Rodzaj pojazdu	-	Koparko- ładowarka
Marka	-	Catrpillar
Typ	-	428B
Numer pojazdu	-	7EJ09439
Licznik	-	11 553 mtg.
Rok produkcji	-	1996
Masa własna	-	9 245 kg
Barwa nadwozia	-	Żółta
Rodzaj lakieru	-	Renowacyjny
Wyposażenie	-	Standardowe
Opony przód	-	Goodyear 12,5/80 - 18
Opony tył	-	Cultor 16,9 - 28
Dane silnika:		
Rodzaj	-	Z zapłonem samoczynnym
Typ silnika	-	3054
Moc silnika	-	59,5 kW

PODCZAS BADANIA STWIERDZONO:

Silnik z zapłonem samoczynnym, rzędowy, chłodzony cieczą. Rozruch silnika zarówno w stanie zimnym jak i po nagraniu nie sprawia trudności silnik pracuje równomiernie w pełnym zakresie prędkości obrotowych jak i obciążeń. Silnik wraz z osprzętem sprany technicznie, widoczne wycieki spod uszczelnień i pokryw silnika.

Skrzynia biegów, skrzynia rozdzielcza i mosty napędowe z widocznymi wyciekami spod uszczelnień i pokryw. Układ przeniesienia napędu sprany technicznie.

Układ kierowniczy sprawny technicznie, bez wad i usterek.

Nadwozie polakierowane na kolor żółty, z licznymi uszkodzeniami elementów nadwozia, widocznymi ogniskami korozji oraz uszkodzeniami powłoki lakierowej.

Wyposażenie kabiny kompletne, z uszkodzeniami wynikającymi z intensywnej eksploatacji w niesprzyjających warunkach terenowych.

Siłowniki hydrauliczne podnoszenia łyżki koparki z niewielkimi wyciekami oleju hydraulicznego. Przewody ciśnieniowe bez uszkodzeń mechanicznych. Wysięgnik koparki sprawny technicznie. Czerpak koparki z uszkodzeniami mechanicznymi i ogniskami korozji.

Czerpak ładowarki z ogniskami korozji i uszkodzeniami mechanicznymi. Siłowniki hydrauliczne podnoszenia łyżki z niewielkimi wyciekami oleju hydraulicznego. Giętkie przewody ciśnieniowe siłowników ładowarki z niewielkimi otarciami, pozostałe bez uszkodzeń mechanicznych.

Instalacja elektryczna kompletna.

Ogumienie kół jezdnych dobre.

OCENA OGÓLNA I UZASADNIENIE:

Przedstawiona do badania koparko- ładowarka, jest sprawna technicznie, wymaga przeprowadzania zabiegów konserwacyjnych.

Biorąc pod uwagę rok produkcji i stan techniczny maszyny, warunki eksploatacji jej wartość określa się na 40 000 zł. słownie: czterdzieści tysięcy złotych. Kwota powyższa jest wartością netto (nie zawiera podatku VAT).

Wartość sprzętu nie przekracza ceny rynkowej dla tego typu maszyny jak również nie przekracza ceny nowych maszyn o takich samych parametrach.

Na tym zakończono i podpisano ocenę. Do reprezentowania Biura w powyższej sprawie upoważniony jest rzeczoznawca mgr inż. Dariusz Kalwa.

Ocenę sporządzono w 2 egz.

BIURO USŁUG TECHNICZNYCH
Dariusz Kalwa
25-150 KIELCE
os. Barwinek 5/99
REGON 230252940 NIP 056-100-94-47

