

Wpłynęło dnia 08.11.2017 r.
Nr sprawy BR.0001.41.2017



URZĄD MIASTA ŚWIDWIN
PLAC KONSTITUCJI 3 MAJA 1
78-300 ŚWIDWIN
tel. 94 3652011, fax 94 3652283
e-mail: ratusz@swidwin.pl

Załącznik nr 6 do Protokołu nr 31/2017
Rady Miasta Świdwin z dnia 24.10.2017

Świdwin, dnia 31.10.2017r

PB. 670.48.2017

8.11.2017
Do powiat. Inspe RM
[Signature]

~~Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
ul. Kołobrzeska 43
78-300 Świdwin~~

**Dotyczy : stanu technicznego budynku położonego przy ulicy Wojska
Polskiego 6 w Świdwinie**

Na ostatniej sesji Rady Miasta Świdwin jeden z radnych miejskich zgłosił uwagi dotyczące nieodpowiedniego stanu technicznego budynku położonego na działce nr 52/2 w obrębie geodezyjnym 012 przy ulicy Wojska Polskiego 6. Budynek ten bezpośrednio przylega do chodnika ulicy a odpadające z elewacji budynku kawałki tynku stwarzają zagrożenie dla życia i zdrowia przechodzących ludzi. Zimą takie samo zagrożenie stwarzają zwisające z dachu lodowe sople. Nie jest to nowy temat. Kilkakrotnie zwracałem się do współwłaścicieli budynku o poprawę stanu technicznego elewacji, a w 2010 roku poprosiłem o pomoc w wyegzekwowaniu niezbędnego remontu Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Świdwinie. Niestety elewacja budynku do dnia dzisiejszego nie została naprawiona, odpadające tynki nadal stwarzają zagrożenie i oszpecają swoim wyglądem otoczenie. W związku z powyższym proszę o pilną interwencję w sprawie wykonania niezbędnych prac zabezpieczających przed spadaniem tynków oraz poprawy jego estetyki.

Do wiadomości:

1. Adresat
2. Rada Miasta Świdwin
3. a/a

BURMISTRZ MIASTA

[Signature]
mgr Jan Owsiak