

Wpłynęło dnia 27.06.2018 r.  
Nr sprawy DR.000440.61.2018/1

Załącznik nr 3 do Protokołu nr 37/2018  
Rady Miasta Świdwin z dnia 18.06.2018.



URZĄD MIASTA ŚWIDWIN  
PLAC KONSTITUCJI 3 MAJA 1  
78-300 ŚWIDWIN  
tel. 94 3652011, fax 94 3652283  
e-mail: ratusz@swidwin.pl

Świdwin, dnia 6.06.2018r

PB. 670.26.2018

7.06.2018  
*[Signature]*

**FERROPLAST**  
**Zbigniew, Elżbieta, Dawid RYBICCY**  
**Spółka Jawna**  
Świdwinek 29 A  
**78-300 Świdwin**

**Dotyczy : stanu technicznego murku przy ulicy Wojska Polskiego 29  
w Świdwinie**

Na ostatniej sesji Rady Miasta Świdwin jedna z radnych osiedlowych zgłosił uwagi dotyczące nieodpowiedniego stanu technicznego murku położonego na działce nr 390/5 w obrębie geodezyjnym 009 przy ulicy Wojska Polskiego 29.

Murek ten bezpośrednio przylega do chodnika ulicy a odpadające kawałki płytek stwarzają zagrożenie dla życia i zdrowia przechodzących ludzi i oszpecają swoim wyglądem otoczenie. Nie jest to nowy temat.

W związku z powyższym proszę o pilną interwencję w sprawie wykonania niezbędnych prac zabezpieczających przed odklejaniem i odpadaniem płytek oraz poprawy jego estetyki.

Jednocześnie informujemy, że jeżeli w terminie miesiąca od otrzymania pisma murek nie zostanie naprawiony zwrócimy się do Powiatowego Inspektora Nadzoru w Świdwinie o interwencję w tym temacie.

Załącznik: zdjęcia 6 szt

**Do wiadomości:**

1. Adresat
2. Rada Miasta Świdwin
3. a/a

BURMISTRZ MIASTA

*[Signature]*  
mgr Jan Owsiak