

Sprostowanie do zamieszczonej odpowiedzi w części 10

Błędnie zamieszczono informację o grubości blachy trapezowej jest 1,75mm a winno być 1,5mm

Kierownik Zamawiającego

*Wójt Gminy Szreńsk*

*Marek Nitczyński*