



FZ.271.6.2016.WS
MIASTO I GMINA KAŃCZUGA
ul. M. Konopnickiej 2
37-220 KAŃCZUGA
NIP 794-18-86-223 REGON 850900602

Kańczuga, dnia 15.02.2016

ACTIVA LONGIN WITKOWSKI
ul. Narutowicza 53/6
90-130 Łódź
biuro@activia.com.pl

Dotyczy - przetarg nieograniczony pn.: **Przebudowa bieżni okrężnej 400 m w Kańczudze – etap II**

W odpowiedzi na zapytanie do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia otrzymane w dniu 12.02.2016 roku Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1.

Łuki bieżni są wykonane w sposób niezgodny ze standardami PZLA/IAAF – łuki są nie geometryczne, nie mają właściwych promieni dla każdej linii toru – to powoduje, że nie ma możliwości wymalowania linii torów zgodnie ze standardami PZLA/IAAF.

Wymalowanie linii torów w oparciu o stan istniejący spowoduje różne szerokości torów oraz różne promienie torów, co jest niezgodne ze standardami PZLA/IAAF.

W związku z powyższy proszę o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

Ad 1)

Zamawiający informuję, że prace należy wykonać zgodnie z warunkami na jakie pozwala istniejąca infrastruktura, przy czym należy dołożyć wszelkich starań aby przedmiot zamówienia wykonać godnie z zasadami sztuki budowlanej tj. zgodnie z wszelkimi normami prawnymi i technicznymi mającymi zastosowanie w budownictwie, przy dochowaniu należytej staranności oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy.

Pytanie 2.

Na rozbiegu do skoku w dal podłoże asfaltowe jest bardzo nierówne, co uniemożliwia prawidłową instalację nawierzchni pu.

W związku z powyższy proszę o zajęcie stanowiska w tej sprawie

Ad 2)

Zamawiający informuję, że prace należy wykonać zgodnie z warunkami na jakie pozwala istniejąca infrastruktura, przy czym należy dołożyć wszelkich starań aby przedmiot zamówienia wykonać godnie z zasadami sztuki budowlanej tj. zgodnie z wszelkimi normami prawnymi i technicznymi mającymi zastosowanie w budownictwie, przy dochowaniu należytej staranności oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy.

Pytanie 3.

Liczne obrzeża na wewnętrznej krawędzi bieżni większość obrzeży jest na poziomie podłoża asfaltu a część jest zaniżona w stosunku do podłoża asfaltowego, co uniemożliwia prawidłową instalację nawierzchni pu.

W związku z powyższy proszę o zajęcie stanowiska w tej sprawie i określenie czy obrzeża od strony wewnętrznej bieżni mają być pokryte nawierzchnią pu.

Ad 3)

Zamawiający informuję, że obrzeża od strony wewnętrznej bieżni mają być pokryte nawierzchnią poliuretanową.



Pytanie 4.

Zewnętrzna krawędź bieżni zakończona jest wysokimi krawężnikami.

Czy krawężniki powyżej poziomu nawierzchni pu mają być wolne od nawierzchni pu.

Ad 4)

Zamawiający informuję, że krawężniki powyżej poziomu nawierzchni poliuretanowej, również powinny być nią pokryte. Przy czym tylko warstwą natryskową.

Pytanie 5.

Podłoże asfaltowe jest niewłaściwie zakończone przy bramach (wjazdy), co uniemożliwia właściwą instalację nawierzchni pu.

W związku z powyższym proszę o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

Ad 5)

Zamawiający informuję, że prace należy wykonać zgodnie z warunkami na jakie pozwala istniejąca infrastruktura, przy czym należy dołożyć wszelkich starań aby przedmiot zamówienia wykonać godnie z zasadami sztuki budowlanej tj. zgodnie z wszelkimi normami prawnymi i technicznymi mającymi zastosowanie w budownictwie, przy dochowaniu należytej staranności oraz wg najlepszej, profesjonalnej wiedzy.

Pytanie 6.

Na powierzchni bieżni występuje studzienka z żeliwną pokrywą, co uniemożliwia właściwą instalację nawierzchni pu.

W związku z powyższym proszę o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

Ad 6)

Nawierzchnię poliuretanową należy również ułożyć na studzience żeliwnej, przy czym nawierzchnia ta powinna oddzielać się od pozostałej warstwy umożliwiając tym samym dostęp do kanału studzienki.

Wprowadzone modyfikacje treści SIWZ nie prowadzą do modyfikacji treści ogłoszenia o zamówienie.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami treści SIWZ nie wprowadza się zmianę terminu składania ofert

BURMISTRZ
inż. Jacek Sotek

Otrzymują:

1. Adresat, biuro@activia.com.pl
2. a/a