

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Kosztorys

nakładczy

Obiekt Odnowienie elewacji zewnętrznej oraz dachu dwonicy przykościelnej z 1739 r. w Wielkim Buczku-
uszczegółowienie kosztorysu inwestorskiego.

Budowa W. Buczek 19, 77-420 Lipka, działka nr 182/2

Inwestor Parafia Rzymskokatolicka P.W. Świętej Trójcy w Wielkim Buczku

Stawka robocizny

Koszty zakupu

Koszty pośrednie

Zysk

15.04.2011 r.

"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50

Rodos 6.0.23.1 [7231] - Rekomendacja SKB,

Kosztorys

Odnowienie elewacji zewnętrznej oraz dachu dwonniczy przykościelnej z 1739 r. w Wielkim Buczku- uszczegółowienie kosztorysu inwestorskiego. - W. Buczek 19, 77-420 Lipka, działka nr 182/2

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
2. Elewacja							
6	Wymiana łącenia dachu w odstępach ponad 16cm pod pokrycie dachówką-analogia wyprostowania elewacji z wzmocnieniem						
	169,536 m2						
Robocizna							
	Cieśle gr.II	r-g	0,25				
	Robotnicy gr.I	r-g	0,05				
Materiały							
	Listwy i łaty iglaste wymiarowe kl.II, elementy knstrukcyjne o istn. przekrojach - modrzew, zab. średkiem ogniochronnym - 5 m3	m3					
	Gwoździe budowlane gołe	kg	0,16				
	Materiały pomocnicze	%	2				
	Razem k.b.						
	Koszty zakupu						
	Koszty pośrednie						
	Zysk						
	Razem pozycja						
	Cena jednostkowa						
Razem: Elewacja							
	Koszty bezpośrednie						
	Koszty zakupu						
	Koszty pośrednie						
	Zysk						
	Razem						
	Razem element						
3. Pokrycie dachowe							
9	Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50mm w rozstawie do 16cm-analogia odeskowania całej powierzchni deską gr 22-28 mm.						
	70 m2						
Robocizna							
	Cieśle gr.II	r-g	0,32				
	Robotnicy gr.I	r-g	0,03				
Materiały							
	Deski iglaste obrzynane nasycone kl.III 25mm, modrzew	m3	0,006				
	Łaty iglaste nasycone kl.II 38x50mm	m3	0,018				
	Gwoździe budowlane gołe	kg	0,12				
	Materiały pomocnicze	%	1,5				
Sprzęt							
	Wyciąg	m-g	0,01				
	Środek transportowy	m-g	0,02				
	Razem k.b.						
	Koszty zakupu						
	Koszty pośrednie						
	Zysk						
	Razem pozycja						
	Cena jednostkowa						
Razem: Pokrycie dachowe							
	Koszty bezpośrednie						
	Koszty zakupu						
	Koszty pośrednie						

Rodos 6.0.23.1 [7231] - Rekomendacja SKB,

Kosztorys

Odnowienie elewacji zewnętrznej oraz dachu dwonniczy przykościelnej z 1739 r. w Wielkim Buczku- uszczegółowienie kosztorysu inwestorskiego. - W. Buczek 19, 77-420 Lipka, działka nr 182/2

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
				Zysk			
				Razem			
				Razem element			
	Ogółem						
				Koszty bezpośrednie			
				Koszty zakupu			
				Koszty pośrednie			
				Zysk			
				Razem			
				Razem			
				Podatek VAT			
				Ogółem kosztorys			