



BIURO URZĘDU GMINY  
w Piekoszowie

Piekoszów dn.20-10-2017

Wpłynęło dnia ..... 20 -10- 2017

Nr ..... Zał. ....  
godz. 11:05

ZUK/840/2017

**Pan**

**Zbigniew Piątek**

**Wójt Gminy Piekoszów**

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.10.2017 znak:IRO.0232.7.2017 . informuje, że chlorowanie wody pobieranej z ujęć Piekoszów I i Piekoszów II prowadzone jest w ramach działań profilaktycznych, zapobiegawczych i nie jest podyktowane stwierdzeniem obecności bakterii coli w sieci zarządzanej przez Spółkę.

Jednocześnie informuję, że próba wody, w której stwierdzono występowanie bakterii z grupy coli została pobrana z nowego odcinka sieci (z hydrantu), wybudowanej przez prywatnego inwestora. Odcinek ten zlokalizowany jest przy ulicy Wspólnej w Piekoszowie na wysokości działki nr 13- 952/17, w celu dokonania prób technicznych został on napełniony wodą z ujęcia Piekoszów II. Próby wody zostały pobrane przed oddaniem go do użytkowania a na obecną chwilę odcinek ten nie jest eksploatowany przez ZUK w Piekoszowie. Przedmiotowy odcinek sieci został poddany niezwłocznie dezynfekcji i dodatkowemu płukaniu po zakończeniu tych czynności woda ponownie zostanie przebadana pod kątem bakteriologicznym na koszt inwestora. Dopiero po uzyskaniu pozytywnych wyników badań i dokonaniu odbiorów technicznych przedmiotowy odcinek zostanie oddany do eksploatacji.

W związku z zaistniałą sytuacją zostało wprowadzone profilaktyczne chlorowanie całej sieci, które zgłoszono do Sanepidu, a w dniu 23.10.2017r. zostaną pobrane kontrolne próby wody do analizy pod kątem obecności bakterii chorobotwórczych z ujęć wody Piekoszów I i Piekoszów II. O wynikach badań niezwłocznie poinformujemy Pana Wójta oraz mieszkańców.

PREZES ZARZĄDU

*Jerzy Wijas*