

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 718.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 718.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>718.450</b>
2	KNNR 3 0604-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III z zapr.cem-wap.o pow.do 5 m2 20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
3	KNR 0-17 2610-02	Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienko-warstwowej z got. suchej mieszanki( w ilości obmiarowej uwzględniony jest również tynk żywiczny w ilości 60m2) 646.	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 646.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>646.000</b>
4	KNR 0-17 2610-05	Ocieplenie ościeży z cegły o szer. do 15 cm Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienko-warstwowej z got. suchej mieszanki 72	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 72.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.000</b>
5	KNNR 3 0503-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (1-krotne pokr.papą wierzchn.pokrycia po wyrów.istn.pokrycia papy) 608	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 608.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>608.000</b>
6	KNNR 3 0503-05	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (obróbki z papy /kołnierze/ elem.metal.występ.na dachu wraz z oczyszcz.i zaimpregnow.) 30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
7	KNR-W 4- 01 0538-06	Uzupełnienie pokrycia okienka dymnikowego 20x30 cm blachą ocynkowaną 16	szt. szt.	 16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
8	KNR-W 4- 01 0537-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych,koszów i okapów z blachy ocynkowanej 14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
9	KNR-W 4- 03 0706-03	Wymiana przewodów instalacji odgromowej z linki o przekroju do 70 mm2 na dachach płaskich na uprzednio zamocowanych wspornikach 77	m m	 77.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>77.000</b>
10	KNR-W 4- 01 0544-03	Wymiana rynien z blachy na rynny półokrągłe o średnicy 125 mm z tworzyw sztucznych z zastosowaniem łączników z zaciskami 78	m m	 78.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>78.000</b>
11	KNR 0-19 0931-08	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe oszkłone na budowie 7.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.150</b>
12	KNR 0-19 0929-07	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2 103	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 103.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>103.000</b>
13	KNR 0-19 0929-03	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 2.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.400</b>
14	KNR 0-19 0929-12	Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV 3.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.200</b>
15	KNR 0-19 0930-12	Wymiana drzwi skrzynkowych na drzwi z PCV (kotłownia) 1.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.700</b>
16	katalog własny	parapety zewnętrzne o szerokości 32cm 42	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 42.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.000</b>
17	TZKNBK XV 0106-01	Malowanie elewacji farbą kazeinową z uprzednim zagruntowaniem kolorem jednokrotnie 718	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 718.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>718.000</b>