



URZĄD MIASTA ŚWIDWIN
PLAC KONSTYTUCJI 3 MAJA 1
78-300 ŚWIDWIN
tel. 94 3652011, fax 94 3652283
e-mail: ratusz@swidwin.pl

Wpłynęło dnia 26.10.2017r.
Nr sprawy 62.0001.M1.2017

Załącznik nr 1 do Protokołu nr 31/2017
Rady Miasta Świdwin z dnia 21.11.2017r.

Świdwin, dnia 23.10.2017r

PB. 670.39.2017

26.10.2017
Na potrzebę Komisji RM

**Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego**
ul. Kołobrzeska 43
78-300 Świdwin

**Dotyczy: stanu technicznego budynku położonego przy ulicy 3 Marca 33
w Świdwinie**

Na początku września br. zwróciłem się do wszystkich współwłaścicieli budynku usługowo – mieszkalnego położonego na działce nr 84/4, obr. 009 przy ulicy 3 Marca 33 w Świdwinie o poprawę stanu technicznego elewacji budynku. Zakres remontu obejmuje: usunięcie uszkodzonych (luźnych i odparzonych) fragmentów tynków elewacyjnych i gzymsów wraz z montażem elementów zapewniających odprowadzenie wód opadowych z dachu i obróbek blacharskich. Poprosiłem właścicieli o usunięcie usterek wyłącznie zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi. Jednak do dnia dzisiejszego przedmiotowe roboty naprawcze nie zostały wykonane.

W zaistniałej sytuacji w okresie jesiennym przy wzmożonych opadach atmosferycznych, nieszczelne i przeciekające obróbki blacharskie oraz spadające tynki będą uciążliwe i mogą stwarzać zagrożenie dla przechodniów. Ze wszystkich współwłaścicieli nieruchomości jedynie Państwo K i M Zawadzcy posiadający niewielki udział w nieruchomości wyrazili chęć remontu budynku, lecz w tym zakresie nie udało im się porozumieć z pozostałymi właścicielami.

W załączeniu przedkładam kserokopię pisma wraz z załącznikami przesłanego wszystkim właścicielom oraz odpowiedź Państwa Zawadzkich.

W związku z powyższym proszę o podjęcie działań mających na celu usunięcie zagrożenia, którego źródłem jest zaniedbany budynek.

Do wiadomości:

1. Wg rozdzielnika właściciele dz. 84/4
2. Rada Miasta Świdwin
3. a/a

BURMISTRZ MIASTA

mgr Jan Owsiak