

4.6. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Z DEMONTAŻU LUBCZA

HIEJSOONÓC

NR STUPA	TYP STUPA	STUP DREW.	STUP ŻELBET.	ODCIĄŻKA	PRZEWÓD	ROZPIĘTOŚĆ PRZESŁA	POPRZECZNIK PP	PK	PN	TR20N THS	TR20N TK/580	IZOLATOR N80	— II — 580	ODEROMNIK	PRZYTĄCZA AL 3-FAZ.	1 — 1-FAZ.	OPRAWA	JEZDNIOWY DEMONTAŻ I PONOW. MONTAŻ	SC20UDŁO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ST	st. transf.																		
1	ZK		+			30				2		2					1		
2	ZK		1			30				2	3	2	3				1	1	
3	RO		+			30		1				1	3				1		
4	RK		1			33	1	1		2	2	5	6		+		2	2	wyk. na s.
5	RN		+			30		2		1		1	5				2		
6	RK		+					1		1		1	5				2		

4x135
+1252
24x25 mm²

90

9 3

Starostwo Powiatowe
w Jędrzejowie
Wydział Budownictwa, Urbanistyki
i Gospodarki Nieruchomościami