



POLSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW
I TŁUMACZY

"EKSPEKT"

35-201 Rzeszów, ul. Plac Dworcowy 3
Tel/fax (017) 8 52 27 84
Ident. 690006376 NIP 813-00-18-020

Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Grupa PEKAO S.A. II Oddział Rzeszów
02124026141111000039589550

Grupa Rzecznawców w Przeworsku tel. 648 82 24.

kom. 506240866

OCENA TECHNICZNA

*Kurs euro
40095*

Numer oceny: 10)PW)2011	Data wykonania: 29-06-2011 r
Rzecznawca: Markowski Henryk	
Zleceniodawca: Miasto i Gmina Kańczuga	
Adres zleceniodawcy: Ul. M. Konopnickiej 2 37-220 Kańczuga	
Zlecenie nr: b zn	
z dnia: 27-06-2011 r	

Zakres oceny: ocena stanu technicznego oraz ustalenie stopnia zużycia i wartości rynkowej:

Dane techniczne pojazdu:	Rok produkcji	Stan licznika	Nr rejestracyjny		
	1978	18403	PRA 992C		
Marka: Starachowice Samochód STAR	Nr fabryczny pod. 04963	Masa całkowita 10580	Masa własna 7005	Rodzaj pojazdu: Pożarniczy	Specjalny
Silnik, zapłon. Diesel P-244L	Nr fabryczny siln. 28982	Układ i ilość cyl. Rzęd 6	Pojemność w cm ³ 6842	Moc w KW 110,3	KM 150

Przebieg całkowity...brak danych

Przebieg od ostatniej naprawy...brak danych...wykonanej w dniu...- -

Pojazd zbadano w obecności...Zleceniodawcy

Pojazd zarejestrowany na: Urząd Miasta i Gminy 37-220 Kańczuga M. Konopnickiej 2

Uwagi: Wspólnota Europejska Rzeczpospolita Polska Dowód Rejestracyjny Seria DR)BAD 1064963 . Wydany przez Starosta Przeworski .
Data pierwszej rejestracji 11-01-1979 r. Termin badania technicznego 8- 03- 2012 rok .

Opis stanu technicznego, (z uwzględnieniem wad i niesprawności)

Stwierdzono:

Silnik : Rozruch łatwy , praca poprawna w całym zakresie obrotów i obciążeń , częściowe wycieki oleji , stan dobry .

Podwozie: Napęd 4 x 4 , kompletny , czynny , sprawny . Mosty przedni i tylny , wały , stan dobry . Resory - pióra znacznie wytarte , trwale odkształcone . Układ kierowniczy - bez wspomagania .

Kabina : Miejscowe ubytki farb , łagodne zarysowania, miejscowe ogniska rdzy, szczególnie na połączeniach i zawinięciach blach w częściach dolnych , uszczelki szyb zestarzałe, wyposażenie wewnętrzne znacznie zużyte, tapicerka siedzeń ubytki materiałowe , podsufitka oberwana .

Nadwozie pożarnicze : Kabina na 6 osób , wyposażenie częściowo zużyte

Wyposażenie pożarnicze : Zbiornik wody na ok 2500 litrów, działko wodne , autopompa, rozdzielnia sterownicza, zbiornik piany , wąż szybkiego reagowania - kompletne , czynne . Braki - węże gaśnicze kompletne , węzownice , prądownice szt 2 , rozdzielacz , węże ssawne .

Instalacje : Elektryczna z sygnałami dźwiękowymi i świetlnymi panel , hamulcowa , kierownicza , chłodzenia , smarowania - czynne .

Ogumienie Stomil :

Przód 9.00 R 20 " " szt 2 - zużycie w około 60 % .

Tył 9.00 R 20 szt 4 - zużycie w około 60 % .

Koła zapasowego szt 1 - zużycie w około 70 %

Na podstawie badania i opisu technicznego zostaje wydana następująca

O C E N A O G Ó L N A

Stopień zużycia w dniu badania ocenia się na s =: 75.0%

Notowania rynkowe sprzedaży ogłoszeń internetowych zawierają się w przedziale cen : od 9 100 zł , 9 600 zł do 19 500 zł , o zbliżonych latach produkcji i wyposażenia .

Notowanie średnie wynosi 12 733.33 zł .

Stan techniczny badanego pojazdu oceniam na poziomie niższym od średniego którego wartość rynkową szacuję na kwotę 12 000 zł .

Słownie : Dwanaście tysięcy złotych . 2 992,90 €

Wydając niniejszą ocenę wartości rzeczoznawca zastrzega się, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte i uszkodzenia części, wady materiałowe lub montażowe badanego pojazdu.

Pieczęć firmowa:

POLSKIE STOWARZYSZENIE
RZECZOZNAWCÓW I TŁUMACZY
"EKSPERT"
35-201 Rzeszów, Pl. Dworcowy 3
tel/fax (0-17) 852-27-84
NIP 813-00-18-020 Ident. 890006376

Rzeczoznawca:

