



DOLNA WODA

GÓRNA WODA

Skorczów

Kamieńczyce

DROGA GMINNA

Przyczółek rozwarstwiony
 Podmyte skarpy obok przyczółka
 Podmyte skarpy obok przyczółka
 Zapadnia nawierzchnia asfaltowa
 Ubytki w nawierzchni asfaltowej

Dno rzeki zanieczyszczone splątanymi gałęziami

Krzewy i drzewa do karczowania

Elementy nośne skorodowane ceowniki 8x C300 do czyszczenia i malowania

Rozsuniecie płyt drogowych

Ubytki w nawierzchni i asfaltowej, ubytki poboczy tłuczniowych

Pozostałości po drewnianym ościepu do obcięcia do poziomu dna
 Przyczółek rozwarstwiony

Ubytki w nawierzchni i asfaltowej, ubytki poboczy tłuczniowych

Krzewy do karczowania

Brak barier ochronnych

Podmyte skarpy obok przyczółka

ADRES INWESTORA	GMINA KAZIMIERZA WIELKA UL. T. KOŚCIUSZKI 12, 28-500 KAZIMIERZA WIELKA		DATA	04.2018
NAZWA OBIEKU	Remont obiektu mostowego na rzece Muszance w miejscowości Kamieńczyce w km 0+115		NR RYS.	3
NR DZ./DBREB	dz. nr ewid. 78/2, dz. nr ewid. 270			
TEMAT RYSUNKU	Inwentaryzacja - widok z góry			
SKALA 1:100	PROJEKTOWAŁ:			
FORMAT A3	OPRACOWAŁ:	mgr inż. KRZYSZTOF AUGUSTYN		