


## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. Nr 1,2: elewacja frontowa, widok ogólny od strony drogi.



Fot.3,4: Elewacja wschodnia wejścia od podwórza do pom. nr 1 i nr 4, widok od strony pomieszczenia nr1.



Fot. 5,6: Elewacja tylna, ruiny dachu nad pom. nr 4, ruiny pom. nr3.

OPRACOWAŁ:

.....

inż. *[Signature]* WYOSZ  
ul. *[Signature]* 405/83/04  
88-100, 2-07, 9-0 ust. 9;  
8-20 ust. 1 pkt. 1