



**PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG GEOLOGICZNYCH  
„KIELKART”**

**25-113 Kielce, ul. Starowapiennikowa 6**

**K I E L C E**  
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG GEOLOGICZNYCH  
ul. Starowapiennikowa 6  
25-113 Kielce  
tel/fax 041.361-07-78, tel. 361-23-81  
NIP 657-10-26-697

## **DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA**

**warunków gruntowo – wodnych dla potrzeb projektowanej  
budowy boisk przy Szkole Podstawowej  
w Radlinie**

**Gmina: Górnio**

**Województwo: świętokrzyskie**

**Zlecciodawca: Pracownia Projektowa „P.W.D.” Przemysław Dziewiarz  
Ul. Cedro Mazur 2a  
25 – 252 Kielce**

**Opracował: Adam Gajos**

**Upr. nr 08147, 09133, 10136  
14054**

**D Z I E N I  
Przemysław Dziewiarz**

**Kielce, styczeń 2009 r.**

Spis treści	
1. Wstęp	3
2. Ogólna charakterystyka terenu badań	4
2.1 Lokalizacja	4
2.2. Morfologia i hydrografia	4
3. Zakres wykonanych prac badawczych	5
3.1 Wiercenia badawcze	5
3.2 Badania terenowe i opróbowanie	5
3.3 Prace geodezyjne	5
4. Budowa geologiczna	5
5. Warunki hydrogeologiczne	6
6. Warunki geologiczno-inżynierskie	6
7. Warunki posadowienia obiektów	7
8. Wnioski	8

#### **Spis załączników tekstowych**

Zał. nr 1	Opisowe profile otworów.
-----------	--------------------------

#### **Spis załączników graficznych.**

Zał. nr 1.	Wycinek mapy Góry Świętokrzyskie w skali 1:100 000 z zaznaczonym terenem badań.
Zał. nr 2.	Mapa w skali 1:500 z lokalizacją otworów nr 1 - 5.
Zał. nr 3.1	Karta otworów geotechnicznych nr 1 - 3
Zał. nr 3.2	Karta otworów geotechnicznych nr 4 - 5.
Zał. nr 4.	Przekroje geologiczne.

## 1. Wstęp.

Dokumentację określającą warunki budowy boiska do piłki nożnej i boiska uniwersalnego przy Szkole Podstawowej w Radlinie, gmina Górnio woj. świętokrzyskie opracowano w Przedsiębiorstwie Usług Geologicznych „KIELKART”, ul. Starowapiennikowa 6, 25 - 113 Kielce.

Zleceniiodawca: **Pracownia Projektowa „P.W.D.” Przemysław Dziewiarz**

**Ul. Cedro Mazur 2a**

**25 - 252 Kielce**

Zakres prac terenowych ( ilość i głębokość otworów badawczych został uzgodniony ze Zleceniodawcą).

Celem badań jest rozpoznanie warunków gruntowo - wodnych dla potrzeb projektowanej budowy boiska do piłki nożnej i boiska uniwersalnego przy Szkole Podstawowej w Radlinie, gmina Górnio woj. świętokrzyskie. Lokalizację terenu badań przedstawiono na „Wycinku mapy Góry Świętokrzyskie w skali 1:100 000 zał. graficzny nr 1.

Szczegółowe rozmieszczenie otworów badawczych pokazano na mapie w skali 1:500- załącznik graficzny nr 2.

Zakres rozpoznania wykonany został jak dla dokumentacji geotechnicznej warunków posadowienia, zgodnie z Rozporządzeniem MSW i A z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych /Dz. U. nr 126, poz.839/.

Opracowanie niniejsze wykonano na podstawie wierceń pięciu otworów badawczych, badań laboratoryjnych gruntu i badań terenowych, oraz obowiązujących norm.

Dokumentację geotechniczną opracowano w 4 egzemplarzach: 3 egz.- otrzymuje Zleceniodawca, 1 egz. - „KIELKART” Kielce.

### 2.1. Lokalizacja.

## 2. Ogólna charakterystyka terenu badań.

Teren badań jest płaski o niewielkim spadku w kierunku wschodnim i południowym. Rzędne terenu wahają się od 292,5 do 292,1 m n.p.m.

. Lokalizacja ogólna terenu badań przedstawiona została na „Wycinku mapy Góry Świętokrzyskie” w skali 1:100 000 zal. graficzny nr 1.

Lokalizację szczegółową odwierconych otworów badawczych przedstawia mapa w skali 1:500, załącznik graficzny nr 2.

### 2.2. Morfologia i hydrografia.

Pod względem morfologicznym obszar badań znajduje się w:

**podprovincji:** Wyżyna Małopolska (342.)  
**makroregionie** Wyżyna Kielecka (342.3),  
**mezoregionie:** Góry Świętokrzyskie (342.34-35).  
**mikroregion** Padół Kielecko - Łagowski (342.347)

Góry Świętokrzyskie podzielone zostały na 12 mikroregionów fizycznogeograficznych wyróżniających naprzemianległe obniżenia i pasma wzniesień. Jednym z tych mikroregionów jest Padół Kielecko – Łagowski, który jest obniżeniem denudacyjnym zbudowanym z dewońskich margli i wapieni oraz karbońskich piaskowców i łupków przykrytych piaszczysto – gliniastymi utworami czwartorzędowymi. Wody powierzchniowe spływają zgodnie z ukształtowaniem powierzchni tj. na południowy wschód ku dolinie rzeki Warkocz doływu Lubrzanki.

Ukształtowanie powierzchni terenu i hydrografię w rejonie wykonanych badań przedstawia „Wycinek mapy Góry Świętokrzyskie w skali 1:100 000 zal. graficzny r 1.

### **3. Zakres wykonanych prac badawczych.**

#### **3.1. Wiercenia badawcze**

Wiercenia badawcze miały na celu rozpoznanie warunków gruntowo – wodnych dla potrzeb projektowanej budowy boiska do piłki nożnej i boiska uniwersalnego przy Szkole Podstawowej w Radlinie, gmina Górno woj. świętokrzyskie.

W ramach terenowych prac badawczych wykonanych w miesiącu styczniu 2009 roku odwiercono 5 otworów geotechnicznych o głębokości od 2,0 do 3,0 m w miejscach wskazanych przez Zleceniodawcę. Łącznie wykonano 13,5 mb wierceń.

Lokalizacja otworów badawczych uzgodniona została ze Zleceniodawcą. Otwory odwiercono wiertnicą WH – 5. Po odwierceniu i wykonaniu badań otwory zlikwidowane zostały urubkiem własnym z zachowaniem kolejności przewiercanych warstw. Wiercenia prowadzone były pod statym nadzorem geologa – autora niniejszego opracowania.

#### **3.2. Badania terenowe i opróbowanie**

W trakcie wiercenia na bieżąco wykonywana była analiza makroskopowa gruntów. Stopień plastyczności dla gruntów spoistych określono przy pomocy penetrometru wciskowego PW – 1 a stopień zagęszczenia przy pomocy sondy wbijanej SL. Pozostałe parametry oznaczono przez wykorzystanie odpowiednich zależności korelacyjnych podanych w normie. Powyższe prace wykonano zgodnie z PN-74/B-02480, PN-74/B-04452 i PN-81/B-03020.

Na podstawie wyników uzyskanych z prac terenowych sporządzono profile litologiczne otworów (zal. tekstowy nr 1, zal. graf. nr 3.1 – 3.2 a układ przestrzenny warstw na przekrojach zal. graficzny nr 4).

#### **3.3. Prace geodezyjne.**

Otwory w terenie wyznaczono metodą domiarów prostokątnych w dowiązaniu do najbliższych istniejących obiektów.

### **4. Budowa geologiczna.**

Teren badań zbudowany jest z nasypów, piasków i glin zwietrzelinowych. Podłoże stanowią utwory dolnodewońskie. Budowę geologiczną terenu badań przedstawiono w zakresie głębokości wykonanych otworów do 3,0 m. W budowie geologicznej terenu badań

udział biorą utwory czwartorzędowe reprezentowane przez piaski i utwory dolnodewońskie wykształcone jako gliny zwietrzelinowe i łupki.

### 5. Warunki hydrogeologiczne.

Na badanym terenie tylko w otworze nr 4 i 5 na głębokości 2,2 m nawiercono zwierciadło wody. Pozostałe otwory są suche lecz po obfitych opadach w warstwach piaszczystych, na kontakcie z glinami mogą wystąpić sączenia wody. Wody powierzchniowe spływają zgodnie z ukształtowaniem terenu na południowy wschód ku dolinie rzeki Warkocz dopływu Lubrzanki.

### 6. Warunki geologiczno - inżynierskie.

W wyniku przeprowadzonych prac badawczych, na badanym terenie podłoże gruntowe rozpoznano otworami geotechnicznymi do głębokości 3,0 m. Wykonanymi otworami stwierdzono występowanie gruntów rodzimych sypkich i spoiстых. Grunty podłoża podzielono na warstwy geotechniczne zgodnie z normą PN-81/B-03020. Za podstawę wydziałań przyjęto własności fizyko-mechaniczne gruntu, uwzględnione zostały wyniki badań polowych, makroskopowych i laboratoryjnych. Dla gruntów spoiстых jako cechę wiodącą określono stopień zagęszczenia  $I_D$  a dla spoiстых stopień plastyczności  $I_L$ . Pozostałe wartości parametrów geotechnicznych przyjęto z zależności korelacyjnych między parametrami fizycznymi i wytrzymałościowymi gruntów w oparciu o w/w normę.

Na podstawie wykształcenia litologicznego i własności fizyko-mechanicznych wydzielono 4 warstwy geotechniczne:

Nasyt piaszczysty nie podaje się parametrów geotechnicznych

Piaski średnie są to grunty sypkie o średnim stopniu zagęszczenia  $I_L = 0,40$

Warstwa II

Gliny piaszczyste są to grunty twardoplastyczne, o średnim stopniu plastyczności  $I_L = 0,20$ . Warstwa III

Łupki stanowią starsze podłoże  $R_c > 15$  MPa

Pozostałe parametry gruntów podane zostały w „Tabeli normowych parametrów geotechnicznych” zamieszczonej poniżej.

Wykształcenie litologiczne występujących w podłożu gruntów przedstawiają profile opisowe zał. 1, karty otworów geotechnicznych zał. zał. 3.1 – 3.2 oraz przekroje geologiczne zał.4.

#### **6. Warunki posadowienia.**

W wyniku przeprowadzonych prac badawczych, na badanym terenie podłoże gruntowe rozpoznano otworami geotechnicznymi do głębokości 3,0 m ppt. Wykonanymi otworami stwierdzono występowanie gruntów rodzimych spoistych i sypkich. W otworze nr 4 i 5 nawiercono zwierciadło wody. Woda może również wystąpić jako woda zawieszona na warstwach nieprzepuszczalnych podczas obfitych opadów i wiosennych roztopów. Normowa głębokość przemarzania dla tego rejonu wynosi 1,0 m.

Tabela normowych parametrów geotechnicznych wg normy PN - 81/B-03020

nr warstwy	Rodzaj gruntu	Stopień plastyczności	Stopień zagęszczenia	Gęstość objętościowa	Kąt tarcia wewnętrznego	Kohezja	Wilgotność naturalna	Moduł pierwotnego odkształcenia	Edometryczny moduł ścisłości pierwotnej	Wskaźnik skonsolidowania gruntu	Grupa konsolidacji gruntu
		$I_p$	$I_d$	$\gamma^{(n)}$ [ $t \cdot m^{-3}$ ]	$f^{(n)}$ [°]	$c_u^{(n)}$ [kPa]	$w_n^{(n)}$ [%]	$E_a^{(n)}$ [kPa]	$M_o^{(n)}$ [kPa]	b	
I	Nasyt										
II	Piasek średni		0,40	1,85	32° 50'		14,00	69000,00	80500,00	0,90	C
III	Gлина	0,20		2,20	14° 50'	16,00	12,00	20000,00	30000,00	0,60	C
IV	Łupki										

$R_c > 15 \text{ MPa}$

## 7. Wnioski.


Na podstawie przeprowadzonych badań polowych należy stwierdzić:

1. W wyniku przeprowadzonych prac podłoże gruntowe rozpoznano do głębokości 3,0 m ppt.
2. W podłożu występują grunty sypkie – piaski i gliny i twardoplastyczne.
3. Zwierciadło wody występuje tylko w dwóch otworach na gł. 2,2 m (otw. 4 i 5).
4. Warunki posadowienia korzystne.

Normowa głębokość przemarzania dla tego rejonu wynosi 1,0 m.



■ Teren badań



# Obiekt : Boisko "Orlik"

## PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU

Nr 1 - 3

Miejscowość : Raedlin  
Gmina : Górnio  
Powiat :  
Województwo świętokrzyskie

Głębokość : 3,0  
Skala : 1: 50  
Rzędzina:  
z = m npm

Data wykonania : styczeń 2009  
Założeniawca : "P.W.D." Przemysław Działewicz  
Wykonawca : P.U.G. Kłokart  
Opis warstw : Adam Gajdos

Objaśnienia : cyfry z lewej strony znaków oznaczają rubryki w których należy je umieszczać

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	+		
														do skrzypki wody	Włgocność w suchu mas-matowy	włgocność m. mokry n. nasączonej
Zarządzenie	Woda	Podane próbk	Próbki	Statygiczny	Litologiczny	Głębokość w m	Głębokość w m	Opis warstw	Symbol gruntu	Włgocność	Stan gruntu	Nr warstwy geotechnicznej	Wagi			
1								<b>Otw. 1</b>								
						0.3		Nasyp				I				
						1.0		Piasek średni, żółty			szg	II				
						3.0		Gлина brązowa + kamienie			tpl	III				
								<b>Otw. 2</b>								
						0.4		Nasyp				I				
						1.0		Piasek średni, żółty			szg	II				
						2.0		Gлина brązowa + kamienie			tpl	III				
						2.5		Lupek szary				IV				
								<b>Otw. 3</b>								
						0.4		Nasyp				I				
						1.0		Piasek średni, żółty			szg	II				
						1.6		Gлина brązowa + kamienie			tpl	III				
						2.0		Lupek szary				IV				

Opracował : Adam Gajdos

Data : 01.2009

Podpis :



**Obiekt : Boisko "Orlik"****PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU**

Nr 4 - 5

Miejscowość : Racibórz  
Gmina : Górnó  
Powiat :  
Województwo śląskie

Głębokość : 3,0  
Skala : 1 : 50  
Rzędność :  
z = m npm

Data wykonania : styczeń 2009  
Zleceniodawca : "PMD" Przemysław Działewicz  
Wykonawca : P.U.G. Klalkart  
Opis warstw : Adam Gajdos









Objaśnienia : cyfry z lewej strony znaków oznaczają rubryki w których należy je umieszczać

1	Rury	3	Strata wodonośna	4	± do skrzynek woły	11	w wilgotny m- mokry n- nawałkowy			12	14- krasociekły zawa półwielki 24- masy 34- luby 44- krasociekły 48- żagielciany						
							Wilgotność a- suchy maw- suchowilgotny	12	Stan gruntu pi- płynny pl- plastyczny								
2	▼ ▼ Woda	4	Profil	11	Wilgotność	12	Opis warstw				10	11	12	13	14		
Zarowanie	▼ ▼ Pozorn ustalony I nawiercony	Strata wodonośna	Stratygraficzny	Litologiczny	Grubość w m	±	Grubość w m					Symbol gruntu	Wilgotność	Stan gruntu	Nr warstwy geotechnicznej		
	▼ 2.2				3,0			<b>Otw. 4</b>									
								Piasek średni						szg	II		
								<b>Otw. 5</b>									
								Niasyp							I		
	▼ 2.2				3,0			Piasek średni						szg	II		
<b>Opracował : Adam Gajdos</b>																	<b>Podpis : </b>
																	<b>Data : 01.2009</b>

## Przekroje geologiczne

skala pionowa 1: 50

skala pozioma 1: 500

Otw. 1  
292,5Otw. 2  
292,5Otw. 3  
292,1Otw. 4  
292,3Otw. 5  
292,3Otw. 4  
292,3Otw. 2  
292,5Otw. 5  
292,3Otw. 3  
292,1